

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

OPOLSKIE

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ parafialny św. Katarzyny

2. Miejscowość

gm. NYSA

LIPOWA

3. Wiek

XVI i XVIII

4. Styl

barok

5. Kubatura m³

2768

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 340

b) użytkowa: 340

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

OPOLE

b) powiat

NYSA

c) gmina

NYSA WIERZBIĘCIE

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) ściany

CEGLA

b) sklepienia

-u-

c) stropy

DREWNO

d) więzania dachu

-u-

e) krycie dachu

DACH.

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

cementar

0.1

a) kolejowa

WIERZBIĘCIE 4

b) autobusowa

LIPOWA

-

22. Właściciel i jego adres

par. Lipowa

8. Wyposażenie architektoniczne

barokowe hełm na wieży. SKLEPIENIA ŻAGLASTE I KOLEBKOWE Z LUNETAMI. URZĄDZENIE wystaw ok. 1700 Portal od pn. północno-wschodniej.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

obiekt kulbu

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- u -

17. Użytkowanie obecne

- u -

18. Nadaje się do użycia na

- u -

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

bud/50 z 20.02.1950

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

wzniesienie. XIV. Zbud. 1587 GRUNTOWIE PRZEBUDOWANY 1729 Odnowiony 1928

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1959

spowod. wylę.

10

1963

Stan dość dobry

10

25. Rejestr zabytku Nr

Ks. V 310/R 279/

rok

50/24/50/I

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dobrze

