

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

OPOLSKIE

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIOŁ PAR. P.W. ŚW. JAKUBA

2. Miejscowość

NYSA

3. Wiek

XV

4. Styl

GOTYK

5. Kubatura m³

35.700

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

1900

20. Przynależność administracyjna

a) województwo:

OPOLE

b) powiat

NYSA

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

CEGLA

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

CEGLA
KAMIEŃCEGLA
KAMIEŃ

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

c) stropy

—

—

a) izb mieszkalnych

c) lasy

—

d) wiązania dachu

DREWNO

STALOWE

b) innych pomieszczeń

d) wody

—

e) krycie dachu

DACHÓWKA

DACHÓWKA
BLACHA

c) piwnic

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

NYSA

w/mi

b) autobusowa

»

»

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA RZYM. KAT. W NYSIE
ul. Kościelna 1

23. Użytkownik i jego adres

f.w.

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

PRZEJŚNIE WSPORNIKI I ZWORNIKI W NAWACH BOCZNYCH, ZAKRYTII I KAPLICACH. PORTALE W. XV; W KRUCHTACH PN. I PD, DO ZAKRYTII I SKŁADU. 800 SZCZYCIKI RENESANSOWE NAD GZYMJEM KORONUJĄCYM. BOGATY I CENNY WYSTRÓJ WNEŹRZA W. XV-XIX.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

KOŚCIOŁ

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

f.w.

17. Użytkowanie obecne

f.w.

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

POPRIEDNI KOŚCIOŁ Z W. XIII ZACHOWANY W RELIKTACH POD POJADKĄ. OBECNY ZBUDOWANY 1424-30. PRZEZ BUD. PIOTRA Z ZABKOWIC. ROZBUDOWANY (WIENIEC KAPLIC) W. XVI-XVIII PRZEBUDOWANY KONIEC W. XIX. SPALONY 1945, NASTĘPNIE ODBUDOWANY

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1963

wspierano spalony (dach i wielkie kaplice)

40%

stare dachy (odbudowa części kaplic w taler)

25. Rejestr zabytku Nr

172/55

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny

* 1752 r. kaplica św. Trójcy, kaplica Trójcy Sakramentu; 1889-1895 r. przebud.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1946-8	Zabezpieczenie sklepień przewidywczym dach	2.100.000.- v
1953	Dachy nad kaplicami	22.400.-
1959	Zakończenie głównych robót konserwatorskich i odbudowa dachu	9.000.000.-



34. Inspekcje

Uwaga:
Dla kaplicy - baptysterium
sporychono oddzielenie kory.

35. Uwagi różne

Bibliografia: (wybór)

1. Luthke H., Verzeichnis der Kunstwerke ... T. II 1889.
2. Katalog Zabytków T. VII, z. 9.
3. Hettner: Die St. Jakobskirche zu Meisse (Kulturdenkmäler in Ostpreußen), Breslau 1934.
4. Urban: Konstruktiv in Jaskółce w Nysie (rysunki - plany i przekroje w Nysie).
5. Tintelnot H., Mittelalterliche Baukunst in Schlesien, Kitzingen 1952.
6. Hettner J., Zur Baugeschichte der St. Jakobskirche zu Meisse, Hildesheim 1952.

36. Wypełnił dnia IX. 1963 r.

37. Sprawdził dnia

[Signature] - *[Signature]*

