

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

OPOLSKIE

286

1. Obiekt zabytkowy

DOM - ul. Bohaterów Stalingradu 22 (RYNEK)

2. Miejscowość

Mysa

3. Wiek

XVIII

4. Styl

Barok

5. Kubatura m<sup>3</sup>

4.828,7

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

196

a) zabytkowa: ~~określona~~

b) użytkowa: —

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Opole

b) powiat

Mysa

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

cegła

b) sklepienia

kolebkowe

—

c) stropy

drewno

Kleinio.

d) więzania dachu

drewno

drewno

e) krycie dachu

dachówka

dachówka

12. Ilość kondygnacji

3

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

12

b) innych pomieszczeń

5

c) piwnic

3

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Mysa

1,0

b) autobusowa

Mysa

0,2

22. Właściciel i jego adres

MRN - Mysa

8. Wyposażenie architektoniczne

Kolony obiektu odbudowane z drewna. Zrekonstruowane posady pilastkowe i boyiswane. Na narożnikach barokowa kamienna figura

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

dom mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

dom mieszkalny

17. Użytkowanie obecne

dom mieszkalny

18. Nadaje się do użycia na

dom mieszkalny

23. Użytkownik i jego adres

MRN - Mysa

24. Inwestor i jego adres

—

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

I połowa XVIII w.

Spalony 1945.

Odbudowany 1957-8

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

Obiekt zniszczony podczas

40%

działani wojennych

1956-7

Odbudowany

100%

1963

Stan dobry

25. Rejestr zabytku Nr

1348/66

25.04.1966

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje


35. Uwagi różne

Katalog Zabytków T. VII 2.9


36. Wypełnił dnia

13.8.59 *[Signature]*

37. Sprawdził dnia 18.63

*[Signature]* *[Signature]*



[illegible]