

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

OPOLSKIE  
3419

1. Obiekt zabytkowy

349

FOLWARK /NR. 1/

2. Miejscowość

gm. PRUDNIK  
CZYŻOWICE

3. Wiek XIX

4. Styl

5. Kubatura m<sup>3</sup> —6. Powierzchnia w m<sup>2</sup> —

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

OPOLE

b) powiat

PRUDNIK

c) gmina

PRUDNIK RODZICA

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

4

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

CEGLA

12. Ilość kondygnacji

1, 3, 2, 5, 1, 5 —

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

c) lasy

d) wiązania dachu

d) wody

e) krycie dachu

DACHÓWKA

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

PRUDNIK

7

b) autobusowa

W./M.

22. Właściciel i jego adres

ADAMCZUK WŁADYSŁAW  
LIZNA ROZALIA W/M

8. Wyposażenie architektoniczne

PODANO W KARTACH BUDYNKÓW

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

GOSPODARSTWO-MIESZKALNE

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

J.W.

17. Użytkowanie obecne

J.W.

18. Nadaje się do użycia na

J.W.

23. Użytkownik i jego adres

J.W.

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1. POL. W. XIX

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.			
XI.1967	ZAMIEDRANY	30	

25. Rejestr zabytku Nr

1753/66

rok 1966

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

ZA ZGODĄ WŁAŚCIELI



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje



36. Wypełnił dnia XI 1967  
Teresa Zimolka

37. Sprawdził dnia