

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

OPOLSKIE

3818

1. Obiekt zabytkowy

355/1

KOŚCIOŁ PAR. P.W. ŚW. MICHAŁA Archaniota

2. Miejscowość

gm. PRUDNIK

SZYBOWICE

3. Wiek

XVI, XVII-XIX

4. Styl

BEZ  
CECH5. Kubatura m<sup>3</sup>

3.0005000

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 240 b) użytkowa: 240

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Opole

b) powiat

(Prudnik)

c) gmina: PRUDNIK

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

- - -

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

- - -

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

1+3

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

SKLEPIENIA KOLEBKOWE Z LU-  
NETAMI I DEKORACJĄ STROKOWĄ  
LISTWOWĄ, łamane

DRZWI DO ZAKRYSTII ŻELAZNE, OKUTE

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- - -

17. Użytkowanie obecne

- - -

18. Nadaje się do użycia na

ale - - -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Przebudowany ze starego  
Czynowa zachowana 1651  
Przebudowa i podwyższenie  
wzrostu 1827  
odbudowany XIX w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-  
czenia  
%Odbu-  
dowa  
%

VIII. 1939 r.

niezmieniony

XI. 1939 r.

- - -

XII. 1945 r.

- - -

1963 STAN DOŚĆ DOBRY

10. Udostępnienie

dostępny

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Szybówce

b) autobusowa

- - -

22. Właściciel i jego adres

Parafia Kościoła w Szybówicach

23. Użytkownik i jego adres

- - -

24. Inwestor i jego adres

- - -

25. Rejestr zabytku Nr

1081/66

4.02. 1966  
rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-  
teczny

28. Akta

29. Fotografie

C.z.h. : 0.7.

30. Inwentaryzacja pomiarowa



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Opis obiektu:

Orientowany. Murowany z cegły, polynklewany. Za-  
toriony na planie prostokąta, z prezbiterium wyszczo-  
nym. Od zach. wieś zaokrąglona na planie kwadratu,  
o 3 kondygnacjach. Wnętrze jednokorytarne, prezb-  
iterium oddzielone arkadą krzywą. Dach dwu-  
spadowy, kryty dachówką.

Bibliografia:

H. Lubich. Verzeichnis d. Kunstdenkmäler d. Prov.  
Schlesien. T. II

KATALOG ZABYTKÓW T. VII 2.12

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł


33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne



36. Wypełnił dnia 10. 10. 58

*[Signature]*

37. Sprawdził dnia XII. 1963

*[Signature]* - *[Signature]*

*n=10,5*