

1. Obiekt zabytkowy  
356/1

KOŚCIÓŁ po- ewangelicki.

2. Miejscowość gm. PRUDNIK  
SZYBOWICE

3. Wiek  
~~XIII~~ XIX

4. Styl KLASYCZNY

5. Kubatura m³  
2500

6. Powierzchnia w m²  
a) zabytkowa: 300 b) użytkowa: 300

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ścianycegła

b) sklepienia- -

c) stropydrewno

d) więzania dachu- -

e) krycie dachudachówka

11. Ilość budynków1

12. Ilość kondygnacji1+1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:  
a) izb mieszkalnych  
b) innych pomieszczeń  
c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:  
a) ogrody stylowe  
b) sady i grunty uprawne  
c) lasy  
d) wody  
e) inne

ha

20. Przynależność administracyjna  
a) województwoOpole  
b) powiatPrudnik  
c) gmina-

21. StacjaNazwa stacjiOdległość od stacji w km

a) kolejowaSzybowice-

b) autobusowa- -

22. Właściciel i jego adres  
Skarb Państwa

23. Użytkownik i jego adres  
BRAK  
P.G.R.N. Szybowice

24. Inwestor i jego adres  
- - -

25. Rejestr zabytku Nr  
rok- - - - - miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografiec.z.h. i o.z.

30. Inwentaryzacja pomiarowabrak.

8. Wyposażenie architektoniczne  
brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku  
sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych  
- - -

17. Użytkowanie obecne  
- - -

18. Nadaje się do użycia na  
cele - - -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy  
1803-41782 - projektant i budowa  
Fryderyk Brunner.  
wieża 1856

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII. 1939 r.

murzynowy

XI. 1939 r.

- - -

XII. 1945 r.

zurnowany

50%

1963

RUINA (ogólna dewastacja)

50

1977

p.cerkwie zurnowany, braki restauracji

10. Udostępnienie  
dostępny



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Opis obiektu:

Orientowany. Murowany z cegły, pokrytowany. Za-  
równy na planie prostokąta, z prezbiterium zam-  
kniętym trzema łukami półkolistymi. Od zach. węża  
zaokrąglona na planie kwadratu. Wnętrze salowe. Dach  
dwuspadowy, łagły dachówek.

Bibliografia:

St. Łoz. Architektura i Budownictwo w Polsce. - 80.56.  
KATALOG ZABYTKÓW T. VII 2. 12

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł


Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

$n=9,5$



36. Wypełnił dnia 10. 58.

*mgr S. Jura*

37. Sprawdził dnia 11. 1963

*Stawski - K. K. K.*