

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

OPOLSKIE

4031

1. Obiekt zabytkowy

391/3

PAWILON PARKOWY

ROZEBRANY W 1984

2. Miejscowość

gm. ŚWIERZÓW
STAROŚCIN
(Sterzendorf)

3. Wiek XVIII/XIX

4. Styl

romantyczny

5. Kubatura m³

70

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 16

b) użytkowa: 16

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

opolskie

b) powiat

Namysłów

c) gmina

ŚWIERZÓW STAROŚCIN

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

drewno
cegła

b) sklepienia

—

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

gont papa

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

✓

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

—

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

—

b) sady i grunty uprawne

—

c) lasy

—

d) wody

—

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Dobrowa

4

b) autobusowa

FALKOWICE

6

22. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

8. Wyposażenie architektoniczne

BRAK CIECH CHARAKTERYSTYCZNYCH.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

pawilon parkowy

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

"

17. Użytkowanie obecne

"

"

18. Nadaje się do użycia na

"

"

23. Użytkownik i jego adres

osrodek szkoleniowy
i rekreacyjny, Nadleśnictwo

24. Inwestor i jego adres

Świerżów 203

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

zbudowany 1800
przebudowany 1937.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

X. 1957

1963

ogólne zniszczenie

Uszkodzony

60%

60%

25. Rejestr zabytku Nr

335/58

rok 1958

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa


10. Udostępnienie

dostępny

Z Y X W V U T S R I

E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe,



zestawienie prac	Koszt tys. zł

Pawilon wybudowany w pld. wś. wś.
cresci parku. Niemalże wznio-
nów. Drewniany. Konstrukcji
ryglowej - wypełnionej cegła tym-
kowaną. Na kucie kwadratu.
Otwory okienne i drzwiowe prosto-
kątne, zamknięte odcinkowo.
Bach i potężowy - Kopulasty,
kryty papos, zni cieżony ster-
czywo w formie waroka.

Bibliographie: Die Bau- und Kunst-
denkmäler des
Kreises Nowosau.
Wrocław 1939, KATALOG ZABYTKÓW T. VII z. 7

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 1.6.1958 J. Balich
8.VII.58 K. Kozłowski
37. Sprawdził dnia VIII.58

Władysław J. Kozłowski