

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

C

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ EWANGELICKI drewn.

2. Miejscowość

GIERATLICE

gm. Woborzyn

3. Wiek

XVII

4. Styl

budow.  
drewniane5. Kubatura m<sup>3</sup>

1.600

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 280 b) użytkowa: 280

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Opolskie

b) powiat

Kluczborski

c) gmina

Woborzyn

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

drewno

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

3

d) wody

e) krycie dachu

gont

c) piwnic

e) inne

z kamienia cmentarza

1

8. Wyposażenie architektoniczne

Frekwencja polidrowu i dekoracji  
na strzypie białym i niebieskim  
Dziś reszta płyt nagrobnych i epita-  
fiów.  
Drewno 1694

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- 4 -

17. Użytkowanie obecne

- 4 -

18. Nadaje się do użycia na:

- 4 -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowany 1617 (?)

Przebudowany 1694.

Odniesiony 1823 i 1889

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

| Data          | O P I S                                  | znisz-<br>czenie<br>% | odbu-<br>dowa<br>% |
|---------------|--|-----------------------|--------------------|
| VIII. 1939 r. |  |                       |                    |
| XI. 1939 r.   |  |                       |                    |
| XII. 1945 r.  |  |                       |                    |
| 07.60         | Przebudowa i istnienie do dziś bez zmian | 35                    |                    |

24. Inwestor i jego adres:

1. Woborzyn

25. Rejestr zabytku nr 69/53

rok 1953 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie T. Chmurański


30. Inwentaryzacja pomiarowa

Brak

10. Udostępnienie


Dostępny.





orientowany, charakteryzujący się  
cechami podmurówki, konstrukcji  
zrębnej. Wmurowany na murze

prostokąta, salowy z wielobocznym nakryciem dachu  
wiel. mianowicie wydzielony ścianą. Wewnątrz  
ze ściankami na piętach. Od zach. kierunku  
Wnętrze nakryte stropem płaskim. W nakryciu stropu  
widać. Przy dłuższych ścianach są wykusze, wsparte  
na 8-ku profilowanych słupach, których przedstawienie  
dla tego stropu. Pod stropem orodowe listy. Między  
opuszczony dach muru. Okna z 2 kondygnacji  
wielokątne. Wnętrze spłaszczone. Na wsch. ścianie  
nieomalowane. Okna z dolnej kondygnacji. Wewnątrz  
wielokątne. Dach niołowy. Wnętrze gontem. Wiesz  
konstrukcja stropowa z ciętych meroków. Wiesz  
nie ma gontu, malowanych desek, wielokątne 8-  
bryły. Wnętrze odmiotywny gontem, wielokątne dachy  
z dachu 1889. Wnętrze od p.m. i p.d. i do nakrycia dachu  
Wnętrze.



### 32. Przebieg prac konserwatorskich

| rok | Wyszczególnienie prac | Koszt<br>tys. zł |
|-----|-----------------------|------------------|
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |

### 33. Koszty w tys. zł

### przewidywane

### rzeczywiste

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

### 34. Inspekcje

### 35. Uwagi różne Literatura:

Lutsch - Verzeichniss der Kunstdenk-  
mäler der Prov. Schlesien  
Dienrichel - Oberschlesische Schwart-  
holzwerke  
Geschichte des ev. Kirchenkreises

Kreuzburg O. S.

KATALOG ZABYTKÓW T.VII 2.4

36. Wypełnił dnia 30. X. 1957

*Oluf Zaruski*

37. Sprawdził dnia X. 1963

*M. Kohn*