

Nr

II

A

B

C

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

OPOLSKIE

opolskie

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ FILIALNY p.m. św. JAKA

2. Miejscowość

gm. WOTCZYŃ

WIERZBICA GÓRNA

3. Wiek

XVIII

4. Styl

Barok

5. Kubatura m<sup>3</sup>

ok. 2.300

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 420 b) użytkowa: 420

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Opolskie

b) powiat Kłobucki

c) gmina WOTCZYŃ Wierzbica Górna

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

drewno  
cegła

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

drewno

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

gont  
blacha

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

w miejscu

1.0

b) autobusowa

— " —

0.5

22. Właściciel i jego adres

Parafia rzym.-kat.  
we Wtóchach

23. Użytkownik i jego adres

— " —

24. Inwestor i jego adres:

Kierownik Zarządu - Opole

8. Wyposażenie architektoniczne

Wewnątrz ad. pd. dekoracja  
malarzka - roślinna

Oktaw 1729

Dwa drzewy - 1520, 1544

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Kościół ewangelicki

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

Kościół katolicki

17. Użytkowanie obecne

— " —

18. Nadaje się do użycia na:

cele sakralne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowany 1719-22.

Wzrost olbrzymia i poshawiona  
pierwotnego lutnia 1930

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	znisz- czenie %	odbu- dowa %
VIII. 1939 r.			1
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
1957	Stan wierz. b. 25y. Wnętrze wycięto z drewna	25	
02.06.	pu.	25	

25. Rejestr zabytku nr 818/64

18.04.1964 rok 1964 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

Tadeusz Chwaniowski

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Brak

10. Udostępnienie


Dostępny





Orientowny konstruktorski projekt  
nej. Solony i tneuseptem i kradwa  
torp wiep od rach. Orgid wch. raku  
3-boczenie z mostekstop raknydip i

onehagicanym pomien crenieu od p  
3 półkolisty dla arkadami. W agri rach.  
kolizacja strarte do wrotne 2 półkole  
nalk rpe sklep. kolebnowy i kymajpey  
tneuseptu. W kolizacjiach boaych  
ypte pilastkami. W waniowach tneuseptu  
4 pilast. słupach. W wrotach strp kedu  
wsparty na 6 słupach półkoway z lnu  
me ściecy pn. i pol. nary. Na resu  
colotem murekaym, pilastowaym  
podwojne pilastny do polowy wysoku  
pn. i pol. wankupie półkolistie z klu  
klekoware z dwójonymi pilastkami d  
ne kolizowanie z gylasem. Okne nary  
dachy siostowe. Dach kolizowaniem  
kryte gontem. Wieie o dolnej wodzgn  
narykied neonysty i ptycinem  
kiepnikowym. Wpina na wodzgnacja  
obwirone. Skalkyta naizonykaym d  
w miejsce miesionego ketymu bard  
pod wiep dno owellere.



3.0  
7.0  
6.0  
7.0  
7.0

### 32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

### 33. Koszty w tys. zł

### przewidywane

### rzeczywiste

### 34. Inspekcje

Literatura:  
s. ev. Kirchdenkreises  
O. S.  
Denkmäler in  
sien  
YTKOW T. VII 2.4

36. Wypełnił dnia 30. X. 57

*Handwritten signature*

37. Sprawdził dnia X. 1963

*Handwritten signature*





Orientowany kościółek świątyni  
wej. Sólony i tneuseptem i kradwa  
top wiep od rach. Opcid wch. raku  
3-bocznice z mostek stop rakuypici

one logicznie pomien czeu od pd. straty do wptne  
3 półkolisty bii do kadaw. W wpi rach. po boku 2 podwójne  
kolizacja strate do wptne 2 półkolisty w kadaw. Wpt  
nall rpe sklep. kolebowy i kypu pcy w p w pacyu mawy  
tneuseptu. W kolizacji bacych bupity. Niewielki tneuseptu  
wptne pilastrum. W wpi onach tneuseptu empony chera. na  
4 pilastr. słupach. W wptn strp belkowany. Chór mur.  
wsparty na 6 słupach półkow. z łupowani wybiegajacy  
ne ściany pn. i pd. mawy. Na wptn ściany opide  
okołem murówym, pilastrum. W wptn ściany opide  
podwójne pilastrum do połowy wysoki ściany. Wejście od  
pn. pd. wankupie półkolistie z kłucem, ob murówie  
kewoware z dwójnymi pilastrum drugie pcy u pmo  
ne belkowanie z gypsem. Okna wanku. Półkolistie  
dachy siadłowe. Dach kolizacji bacych pilastrum  
kypu gontem. Wiece o dolnej wodzy murów, wptne  
mawie kach neonstylu i pcy i kłucem, wiece gypsem  
kypu kłucem. Wptn w wptnacja rakułowa repere  
obwirone. Wanku pilastrum dach i wanku  
w wiece wiece kłucem kłucem kłucem  
pod wiep dno owelle.

## 32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

## przewidywane

## rzeczywiste

## 34. Inspekcje

## 35. Uwagi różne Literatura:

Geschichte des ev. Kircheneckreises  
Kreuzburg O.S.

Deutsche Kunstdenkmäler in  
Oberschlesien

KATALOG ZABYTKÓW T. VII z. 4

36. Wypełnił dnia 30. X. 57

*Stanisław*

37. Sprawdził dnia X. 1963

*St. Wrona*