

1. Obiekt zabytkowy

PREZBITERIUM kościoła w MARIi MAGDALENY
ob. Kaplica

2. Miejscowość

gm. ZDZIESZOWICE
JASIONA

3. Wiek

XIV/XV

4. Styl

GOTYK

5. Kubatura m³

~ 500

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 80 b) użytkowa: 80

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

20. Przynależność administracyjna

a) województwo OPOLSKIE
b) powiat KRAPOWOLICE
c) gmina ZDZIESZOWICE

a) ściany

CEGLA

12. Ilość kondygnacji

—

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

WYKONANE CEGLA

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

/

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

d) więzania dachu

BRZEW

b) innych pomieszczeń

—

d) wody

e) krycie dachu

DAKÓW

c) piwnic

—

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

SKLEPIENIA WYKONANE WYKONANE WYKONANE
NA WYKONANIE PREZB. UTRZYMANIE W CHARAKTERZIE
CAŁEGO KOŚCIOŁA
POLICHROMIA PK. 1370-80

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

PREZBITERIUM

23. Użytkownik i jego adres

PARAFIA JASIONA

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

24. Inwestor i jego adres

17. Użytkowanie obecne

25. Rejestr zabytku Nr

833/64

18. Nadaje się do użycia na

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XIV/XV W. WYKONANO WYKONANO
PARAF. KOŚC. XXW
W 1911 r. ODBUDOWA GOTYK
POLICHROMIE. 1911 ROZBUDOWA
KOŚCIOŁA

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

28. Akta

10. Udostępnienie

* wg stanu prezbiterium z ok. poł. XIV w.
DOSTĘPNE

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

20. Przynależność administracyjna

a) województwo OPOLSKIE
b) powiat KRAPOWOLICE
c) gmina ZDZIESZOWICE

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

ZDZIESZOWICE

7

b) autobusowa

WIGOTA NOVA

5

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA JASIONA

23. Użytkownik i jego adres

PARAFIA JASIONA

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

833/64

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

14. Grunty należące do zabytku:

ha

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

PREZBITERIUM

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

20. Przynależność administracyjna

a) województwo OPOLSKIE
b) powiat KRAPOWOLICE
c) gmina ZDZIESZOWICE

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

ZDZIESZOWICE

7

b) autobusowa

WIGOTA NOVA

5

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA JASIONA

23. Użytkownik i jego adres

PARAFIA JASIONA

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

833/64

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta



29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Uwagi

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszt
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne LITERATURA:

1. LOTSCH H., Verzeichniss T. IV 1894
2. DOBROWOLSKI T., GOTYCKA POLICHROMIA KOŚCIOŁA W JERONIMOWIE KATOWICE 1934
3. KATALOG ZABYTKÓW T. VII Z. 6

36. Wypełnił dnia

20 X. 89 K. Burzyński

37. Sprawdził dnia XI. 1963

Andrzej S. Kuczek