

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

POCZTA PAKIET

miejscowość

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ FILIALNY - DAWNA CERKIEW grecko-katolicka
p. w. św. MICHAŁA ARCHANIOTA

2. Miejscowość

BRZEŻANY

3. Wiek

XIX

4. Styl wchodzący
budow. drewn.

5. Kubatura m³

700

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 126 b) użytkowa: 126

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

ŚLĄSKIE

b) powiat

PRZEMYSKI

c) gmina

BIRCZA

Bircza

7. Materiał budowlany

przed
zniszczeniempo
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

drewno

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

X

b) sklepienia

porożne
z desek

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

4

b) sady i grunty uprawne

X

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

X

c) lasy

X

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

4

d) wody

X

e) krycie dachu

blacha

c) piwnic

X

e) inne

X

8. Wyposażenie architektoniczne

Wątroba o cylindrycznym
"ośli grzebiak"
Drzwi klepkowe z okuciami
Skromne wyposażenie z XIX w.
obraz w XVI

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Cerkiew

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- u -

17. Użytkowanie obecne

Kościół nym kat

18. Nadaje się do użycia na:

Sakralne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Budow. 1843

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	znisz- czeni- %o	odbu- do wa %o
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.	ob.		
X 1959	Rekon.	6	

25. Rejestr zabytku nr

H-59

rok 28.07.1982

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

P.i.S.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Brah

10. Udostępnienie

Dostępna dla
na plebani w parafii
Dolnej.



Orientowana, drewniana, konstrukcji rybnej.
Prostokątna, zamknięta od wsch. trójbocznie.
Kształt prezbiterium wydzielone dwoma łukami
ciężkimi po bokach, mieszczący nieregularny i
kolatorowy. Korpus trójnawowy z nawami bocznymi
wyodrębnionymi łukami słupowymi. Dł. zach. kwadra-
tary babiniec, przedzielony masywnymi i ciężkimi
murem. W ścianie poł. korpusu
wejście z niewielką kłutą konstrukcją słupową, analog.
pomyślnie od zach. Prebit. i nawy. Należyte poro-
wnanie sklepienia otulenia obrotowego z prostymi
opadkami stropowymi w nawach bocznych. W babiniec
strop płaski. Chór muzyczny. Wparty na 4 słupach. Koło
kolatorowe otwiera do prebit. archadę wyznaczającą w
w. „oli gnień”. Na długości ściany melioracji deskami.
Babiniec dwukondygn. Ciężkie górne i dolne i macie niska
od dolnej, wydzielona wydłużonymi rzeźbami i
się z dachem korpusu. Nad całością dach spłaszczony o jednej
kolejności kłutej, jak i rzeźbienie blachy z 3 baranymi
wierzchołkami o 6-olich bocznych łukach. W nadprożu
wejście do kłutej deski. Wyjście w kłutej desce „olego
gnień”.

WDA, Z. 461 12. II. 55 20,000 A4 Karton kl. 7 160 g 12. II.—24. II. 53

Schematyzm gr. kat. Pnemyń 1835
Kart. Zab. 54. - Pow. Pnemyń
Chmarnowski, Komiecki
Janek, Maryjczyk 1952

Koszt
tys. zł

4. Inspekcje

The image contains two hand-drawn diagrams. The top diagram is a site plan showing a building footprint (a rectangle with a semi-circular end) surrounded by various symbols: stars, circles, and a small rectangle. A compass rose indicates North (N) and South (S). The bottom diagram is a cross-section of the building, showing a rectangular interior with a sloped roof. Dimensions are given: a vertical dimension of 6 on the left, a horizontal dimension of 18 at the bottom, and a sloped dimension of 5,2 on the right.

36. Wypełnił dnia 2. VII. 1955
wzrost 208 1955 H. Swigtek
W. Janowski

37. Sprawdził dnia 21.XII.58

Amoroso

J. i A. Czerepiński X. 1963r.

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

1. Obiekt zabytkowy

Kościół Filialny (dawnej cerkiew gr.-kat.)

2. Miejscowość

gm. Brzeża

Brzeżawa

3. Wiek

XIX

4. Styl w charakterze

bud. drewn.

5. Kubatura m³

1.600

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

rzeszowskie

b) powiat

przemyski

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

drewno

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

porozne z desek

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

blacha

c) piwnic

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

Nadproża o wykreśle w postaci "gzymsów"
 Drzwi klepkowe z okuciami
 Skromne wyposażenie z XIX w.
 Obrzeża w. XVI

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

cerkiew

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— " —

17. Użytkowanie obecne

Kościół rym.-kat.

18. Nadaje się do użycia na:

sakralne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbud. 1843

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	zniszcz. %	odbu- do 100 %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			

10. Udostępnienie

Dostępna

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa
wzrost:

Dyudow

28

b) autobusowa

Brzeża

8

22. Właściciel i jego adres

Parafia rzymsko-katolicka
 w Leszczawie Dolnej

23. Użytkownik i jego adres

jak wyżej

24. Inwestor i jego adres:

jak wyżej

25. Rejestr zabytku nr

rok ———— miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

Państwowy Instytut Słubki

30. Inwentaryzacja pomiarowa

brak

Z

X

W

V

U

T

S

R

P

N

M

L

K

I

H

G

F

E

D

C

B

A

Nr



uwagi opisowe, fotografia

KOŚCIÓŁ FIJALIK
DARWA CERKIEW gr. kat

Orientowana, drewniana, konstrukcji rybowej. Prostokątna, namalowana od wsch. trójbocznie. Kołtne presbiterium wydzielone dwoma lokalizacjami po bokach, mieszczący rzeźbione i łogie kołatorskie. Korpus 3 nawowy z nawą boczną. Wyodrębnione wyodrębnione 4ema słupami. Od zach. kwadratu babiniec, przedzielony na kniecht i rzeźbione miernocne chór murów. W ścianie pod korpusu wejście z kłosem kniecht konstrukcji słupowej, dwulog. przy babinie od zach. Presbiterium i nawy nakryte poręczą sklepieniem ołtarza obrotowym z płaskimi odcinkami stropowymi w nawach bocznych. W babinie strop płaski. Chór murowany wsparty na 4ech słupach. Wio kołatorska otwarta do presbiterium arkadą linyngang w motywie trójkątnego górnika. Na reszcie ściany malowane deskami. Babiniec dwukondygnacyjny. Górną górną wejściem i macie niżej od dolnej wydzielona wydzielonym nadzieleniem trójczynny z dachem korpusu. Nad całym dachem stodoły o jednej galerii kłoty jeli i nadzielenie białe, z ma białymi rzeźbami o Górnym kłotach. W nadzwyczaj wejście do kniecht deski wyjęte w kształcie trójkątnego górnika

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Literatura

Schematym gr. kat. Pnempil 1935

36. Wypełnił dnia 2. XII. 1955

37. Sprawdził dnia