

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

KROŚNIENSKIE

14

1. Obiekt zabytkowy

Kapliczka przydrożna, przy drodze Baligród - Cisna.

2. Miejscowość

gm. Baligród Jabłonki / Adrunku /

3. Wiek

pot. w. XIX.

4. Styl bud. ludow.

- ludowy

5. Kubatura m³

3,20

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 1 b) użytkowa: 1

20. Przynależność administracyjna

a) województwo - Przemyśl

b) powiat - Lesko

c) gmina - Baligród

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień

12. Ilość kondygnacji

3

a) ogrody stylowe

nie ma

b) sklepienia

nie ma

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

nie ma

c) stropy

nie ma

a) izb mieszkalnych

nie ma

c) lasy

nie ma

d) więzania dachu

nie ma

b) innych pomieszczeń

nie ma

d) wody

nie ma

e) krycie dachu

c) piwnic

nie ma

e) inne

nie ma

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Lecsko - Lubanka

ok. 28

b) autobusowa

Baligród

8

22. Właściciel i jego adres

Własność - kościelna.
Ordynariusz Diec. w Przemyślu.

23. Użytkownik i jego adres

nie ma
miejscowa ludność

24. Inwestor i jego adres:

nie ma

8. Wyposażenie architektoniczne.

Mufowana. W kształcie gromiostupa, odwróconego zwężającego się ku górze, w ostatniej części zwężonej z płaskim, w. Janu 1890 r. Długość 1,5 m, szerokość 0,2 m, wysokość 0,1 m.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Kultowe - Kapliczka

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

Kapliczka

17. Użytkowanie obecne

Kapliczka

18. Nadaje się do użycia na:

cele kultowe

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

2 poł. w. XIX.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	zniszczenia o/o	odbudowa o/o
VIII. 1939 r.	niezniszczona		
XI. 1939 r.	niezniszczona		
XII. 1945 r.	niezniszczona		
1954	odnawiana		
1959	remontowa, pokrycie, szczyt	20	
1963	wyremantowana		100

25. Rejestr zabytku nr

nie ma

rok _____ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

nie ma

27. Numer hipoteczny

nie ma

28. Akta

nie ma

29. Fotografie

nie ma

30. Inwentaryzacja pomiarowa

nie ma

10. Udostępnienie

state

N M L K J I H G F E D C B A Nr

rafia

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje


35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 27. IX. 1955.

Brykowski Ryszard

37. Sprawdził dnia

1 IX 63. Brzezowski



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 27. IX. 1955.

Brykowski Ryszard

37. Sprawdził dnia

1 IX 63. Olszega-remski