

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

28

1. Obiekt zabytkowy

KAPLICZKA

2. Miejscowość

KUŹMINA

3. Wiek XIX

4. Styl o cechach barokowych

5. Kubatura m³ 66. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: 3 b) użytkowa: 3

20. Przynależność administracyjna

a) województwo RZESZOWSKIE

b) powiat PRZEMYSŁ

c) gmina KUŹMINA BIRZA

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

30

12. Ilość kondygnacji 1

a) ogrody stylowe -

b) sklepienia -

13. Użytkowanie wnętrza według ilości: 1

b) sady i grunty uprawne -

c) stropy

30

a) izb mieszkalnych -

c) lasy -

d) więzania dachu

30

b) innych pomieszczeń 1

d) wody -

e) krycie dachu

20

c) piwnic -

e) inne -

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Przemysł

35

b) autobusowa

w mieście

22. Właściciel i jego adres

Słuch Państwa

8. Wyposażenie architektoniczne

Przebieg drewniany o charakterze ludowym

15. Przeznaczenie pierwotne budynku kaplica

16. Użytkowanie w latach ubiegłych - - -

17. Użytkowanie obecne - - -

18. Nadaje się do użycia na

szkółki mieszkalne

23. Użytkownik i jego adres

Braku

24. Inwestor i jego adres

G.R.N. w mieście

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

X 1950

Odprowadzenie tyłku przez zabudowę

35

25. Rejestr zabytku Nr A-53

rok 18.11.1982

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa


10. Udostępnienie

Beypossementie
stał przy drodze

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Kapliczka użytkowana
przy drodze. murywana z
kamienia, otynkowana, na
nawie kwadratu o narożni-
kach ściętych, skosowanych
postronni. W ścianie pr.
prostopadłe okno ryzujące
podstawy dachu. W ścianach
wschod. i zachod. małe okienka
zamknięte półkoliście. Wewnątrz
rzeźba ludowa w drzewie.
Dach namiotowy zwień-
czony cebulastą kopułką z
krzyżem łacińskim.



32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible]

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

M XI 1359 Hgungsten

37. Sprawdził dnia