

Nr

IV

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KAPLICZKA

3. Wiek

XIX

4. Styl

budowlane

5. Kubatura m³

7

6. Powierzchnia w m²

3,2

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

—

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

blacha

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

—

a) ogrody stylowe

—

b) sady i grunty uprawne

—

c) lasy

—

d) wody

—

e) inne

—

8. Wyposażenie architektoniczne

XIX w.

Św. J. Nepomucen rzeźba ludowa.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kultowe - kapliczka

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

—

—

17. Użytkowanie obecne

—

—

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XIX

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

dobry

IX 1863.

dobry - odpisy h. h. h. h. h.

5

10. Udostępnienie

bezpośredni

2. Miejscowość

gm. Bircza

K. V. I. M. I. N. A.

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

pomorskie

b) powiat

Gniewy

c) gmina

Kumina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Sanok

25

b) autobusowa

4/m

22. Właściciel i jego adres

Genika

23. Użytkownik i jego adres

mieszkaniec

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej


27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Wyszczególnienie prac

Koszt
tys. zł

ane


Rzeczywiste

35. Uwagi różne



Kapliczka typu usytuowana przy murze Sanok-
Ustrzyki, na skłonie wzniesienia. Budowana z cegły, tynko-
wana, założona na kwadracie, na podłożu cokołu w
okrągłym ciwnym usytuowaniu. Główny cokoł na
wzrost kapliczki ściśle ułożenie i opieranie, pro-
wie pilastów przymocowane, profilowane. Dach kapliczki
nemuszący kryty blaszą, z cebulką i tynkiem meta-
lowym na murze. Od frontu ściana kapliczki
miejscem na całej wysokości prostokątny otwór,
opiekony, zielony kółko zdobnie brązowy. W bocznym
ścianie po 1 podokosie zaliczonym okien-
ku. Na wstępie kapliczki; strop płaski, na ścianie
ustawiona figura św. Józefa Nepomucena na cokołu.

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

yszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

pane	Rzeczywiste



Kapliczka stupowa wykonana przy murze Senok-
Ustrzylu, na stoku wzniesienie. Skonstruowana z cegły, tynku-
wana, założona na kwadracie, na grzbiecie cokołu wy-
odrębnionym drugim arkuszem. Główny cokołu na-
wóz kapliczki odcięty ukośnie i opłaskoczony, pro-
sta pilasterowa przynależna, profilowana. Dach kapliczki
nemusowy kątł białych, z cebulką i tynkiem meta-
lowym na niebie. Od frontu ściana kapliczki
miejscem na całej wysokości prostokątny otwór,
opiekony, zielony kątł zdobnie białych. W bocznym
ścianie po i podokosie zaliczonym olu-
ku. Na wstępie kapliczki, stop piersi, na ścianie
ustawiona figura św. Józefu Nepomucena na cokołu.

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia XII. 1963.

J. i A. Czerepiński

37. Sprawdził dnia