

1. Obiekt

KAPLICZKA PRZYDROŻNA



2. Czas powstania

ok. 1850 r.

3. Miejscowość

RUDAWKA

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres Rudawka  
37-740 Bircza

Nr hipoteczny:

5. Przynależność administracyjna

województwo Podkarpackie  
gmina PRZEMYSŁ  
Bircza

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna 1.VI.1975

województwo rzeszowskie

powiat przemyski

8. Właściciel i jego adres

Gmina Bircza

9. Użytkownik i jego adres

miejsce kultu ogólnie dostępne

10. Rejestr zabytków

Nr rej. A-62, 10.11.1982 r.



#### 12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Kapliczka datowana jest na ok. 1850 r. Data „1849” znajdowała się na feretronie z Matką Boską z Dzieciątkiem, znajdującym się w niej jeszcze w 1963 r., gdy wykonywana była karta „zielona” obiektu. Od czasu budowy zachowała bryłę, poprzez zastosowanie półkolumn noszącej cechy ludowego klasycyzmu, oraz wewnątrz z trzema murowanymi ołtarzykami, w których formie dopatrzeć się można barokowych reminiscencji. Nie zachowało się stare wyposażenie, m.in. stare, dwuskrzydłowe drzwi drewniane, ani kamienna posadzka – istniejące jeszcze w 1963 r.

Kapliczka była remontowana na przełomie wieków – wyremontowano i uzupełniono gontowe pokrycie dachu, otynkowano elewacje, wykonano posadzkę betonową we wnętrzu, wstawiono nowe drzwi, ok. 2005 r. wykonano schody zewnętrzne.

#### 13. Opis (sytuacja, materiał konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

**Sytuacja:** kaplica usytuowana na skraju lasu otaczającego wieś od strony południowej, w znacznym (ok. 0,5 km) oddaleniu od zabudowy wsi. Wolno stojąca u podnóża wzniesienia, elewacją frontową zwrócona na południowy - zachód, na drogę leśną prowadzącą w głąb lasu. Przed fasadą betonowe schody.

**Materiał, konstrukcja, technika:** kaplica zbudowana z kamienia i cegły, otynkowana tynkiem nakrapianym (baranek); strop płaski z desek; dach kryty gontem, szczyty oszalowane deskami; posadzka – betonowa; stolarka – okien brak, drzwi wejściowe drewniane, płycinowe, jednoskrzydłowe, przeszklone.

**Rzut:** na planie prostokąta z wejściem na osi w elewacji zachodniej.

**Bryła:** jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, nakryta dachem siodłowym z nadwieszonymi, oszalowanymi szczytami od frontu i tyłu i wydatnymi okapami w elewacjach bocznych.

**Elewacje:** jednokondygnacyjne, otynkowane. Frontowa opięta w narożach półkolumnami tokańskimi ustawionymi na wysokich, prostokątnych cokołach, zwieńczona wysuniętym przed lico szczytem oszalowanym pionowo deskami z „ząbkowym” zakończeniem. Nad nim drewniany, prosty krzyż. Na osi prostokątny otwór drzwiowy poprzedzony betonowymi schodami; pozostałe elewacje bez dekoracji architektonicznej – tylna: z drewnianym szczytem, boczne: osłonięte okapem dachu obitego od spodu deskami.

**Wnętrze i wyposażenie:** wnętrze jednoprzestrzenne, na osi, przy ścianie prezbiterium oraz we wnękach w ścianach bocznych kamienne mensy ołtarzowe (z wierzchu obłożone współczesnymi płytkami ceramicznymi). Brak zabytkowego wystroju.

**Instalacje:** brak.



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
ok. 56 m <sup>3</sup>	pow. zabud. – 16 m <sup>2</sup> pow. użyt. – 9 m <sup>2</sup>	kultowe - kapliczka przydrożna	kultowe – kapliczka przydrożna
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
przełom XX/XXI w. – remont: naprawa i uzupełnienie pokrycia dachu i oszalowania szczytów, remont i malowanie elewacji oraz wnętrza, wylanie betonowej posadzki, wykonanie schodów zewnętrznych.		Stan zachowania średni – gont wymagający uzupełnienia i impregnacji, widoczne znaczne zawilgocenie fundamentów i ścian, a także kamiennych ołtarzyków, powodujące odspojenia tynków.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	
		Zachowanie kapliczki w istniejącej bryle z koniecznością usunięcia przyczyny zawilgocenia i wykonania remontu tynków. Konieczne systematyczne dokonywanie przeglądów gontowego pokrycia dachu.	



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne:

25. Opracował:

tekst: mgr Zofia Kostka – Bieńkowska, wrzesień 2006 r.

plany, rysunki : Zofia Kostka – Bieńkowska, wrzesień 2006 r.

zdjęcia fotograf.: Zofia Kostka – Bieńkowska, wrzesień 2006 r.

miejsce przechowania negatywów: w posiadaniu autora karty

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów autorskiego

22. Bibliografia

Karta zielona, opr. J. i A. Czerepińscy, 1963 r. (zb. arch. WUOZ w Przemyśle)  
Katalog Zabytków Sztuki. Powiat Przemyski, opr. T. Chrzanowski, M. Kornecki,  
1955 r. (mps w zb. arch. WUOZ w Przemyśle)

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowania, sygnatury)

27. Załączniki: nr 1 - zdjęcia



1.Miejscowość:

**RUDAWKA**

2.Obiekt:

**KAPLICZKA PRZYDROŻNA**

3.Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

zdjęcia

**Zdjęcia:**

- 1-2 Elewacja frontowa
3. Elewacja wschodnia
4. Wnętrze
5. Ołtarzyk główny
6. Ołtarzyk boczny
7. Widok od drogi dojazdowej



2)



4)



5)



3)



6)



7)

Wkładkę założył: Zofia Kostka-Bieńkowska, wrzesień 2006 r.  
Miejsce przechowywania negatywów: w posiadaniu autora karty