

1. Obiekt

56/1 DZWONNICA PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM



2. Czas powstania

1745 r.

3. Miejscowość

BRZOSZÓW

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

36-200 Brzozów
Plac Grunwaldzki
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo krośnieńskie

gmina Brzozów

pow. BRZOSZÓW

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna

przed 1 VI 1975
województwo rzeszowskie

powiat Brzozów

8. Właściciel i jego adres

Parafia rzymskokatolicka
w Brzozowie
36-200 Brzozów
Plac Grunwaldzki 2

9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr A - 156 data 1989 r.

A-1197 z 20.11.2013

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Pierwotna dzwonnica przy kościele parafialnym w Brzozowie wzniesiona została z fundacji biskupa przemyskiego Rafała Leszczyńskiego w 1523 roku. Dzwonnica ta, wykonana z drewna w konstrukcji słupowo-ramowej, przetrwała do lat 40. XVIII wieku. W 1745 roku zastąpiono ją nową, murowaną, wzniesioną staraniem ks. Franciszka Goźlińskiego, kanonika przemyskiego i prepozyta w Brzozowie, mecenasa obecnego barokowego kościoła parafialnego. W 1788 roku na drewnianej konstrukcji umieszczonej wewnątrz dzwonnicy zawieszono potężny dzwon zw. "Władysław", odlany przez Bazylego Komarzyńskiego. Gruntownie odnawiana w latach 1902-1905 i ostatnio w 1985 r., dzwonnica zachowała swój pierwotny kształt architektoniczny.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje).

Dzwonnica zlokalizowana jest w obrębie zespołu kolegiackiego w Brzozowie, położonego w centrum miasta, ok. 300 m na pd.-zach. od Rynku. Usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła, na osi prezbiterium. Otworem wejściowym skierowana na zach.

Materiał i konstrukcja - dzwonnica wolno stojąca, murowana z cegły i kamienia na zaprawie wapiennej, otynkowana. Wewnątrz drewniany szkielet podtrzymujący dzwony, konstrukcji słupowo-ramowej. Dach namiotowy, konstrukcji krokwiowej, pokryty blachą miedzianą. Otwory okienne prostokątne, zamknięte półkoliście. Otwór drzwiowy prostokątny.

Rzut - dzwonnica dwukondygnacyjna, na rzucie kwadratu. Narożniki obu kondygnacji ujęte pilastrami. Otwór drzwiowy w ścianie zach.

Bryła - dzwonnica wolno stojąca, dwukondygnacyjna, rozczłonkowana w obydwu kondygnacjach pilastrami ujmującymi naroża wieży i dźwigającymi przełamujące się belkowanie. Nakryta niskim czterospadowym dachem namiotowym.

Elewacje - tynkowane, ujęte pilastrami, dźwigającymi przełamujące się belkowanie. Otwory okienne na osi każdej elewacji, ujęte w szerokie obramowania.

Wnętrze - wewnątrz dzwonnicy umieszczone drewniana konstrukcja podtrzymująca dzwony.

Wyposażenie - dzwon zw. "Władysław" z plakietkami św. Władysława, Matki Boskiej, Chrystusa Ukrzyżowanego i św. Jana, fundacji ks. Władysława Miłkowskiego, proboszcza brzozowskiego oraz radnych miasta Brzozowa, odlany w 1788 roku przez Bazylego Komarzyńskiego.

Instalacje - elektryczna.

<p>14. Kubatura</p> <p>320 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>16 m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>sakralne</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>sakralne</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>Dzwonnica gruntownie odnawiana w 1985 roku wg projektu mgr inż. Lucjana Krynickiego i mgr. inż. Zdzisława Wojdanowskiego. W trakcie prac m.in. obniżono teren wokół dzwonnicy do pierwotnego poziomu, wykonano odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej istniejącej wokół kościoła, osuszono mury dzwonnicy metodą elektroiniekcji oraz odnowiono i częściowo uzupełniono tynki.</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Obecny stan zachowania budynku należy określić jako dobry.</p>	
		<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Za wskazane z konserwatorskiego punktu widzenia należy uznać usunięcie z lica elewacji cementowej nakrapianki, szczelnie pokrywającej dawne tynki. Tynki po oczyszczeniu z wtórnych warstw należy uzupełnić i pomalować, utrzymując gładką fakturę ścian.</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

- Barokowa kolegiata w Brzozowie, praca zbiorowa, Brzozów 1988.
- Katalog zabytków sztuki w Polsce, t.XIII: Województwo rzeszowskie, z.2: Powiat brzozowski, opracowanie autorskie J.Samek, M.Kornecki, Warszawa 1974, s.19-20.

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

25. Opracował

mgr Mariusz Czuba X 1998 r.
tekst
imię, nazwisko, data, podpis
mgr Mariusz Czuba X 1998 r.
plany, rysunki
imię, nazwisko, data, podpis
mgr Mariusz Czuba X 1998 r.
zdjęcia fotogr.
imię, nazwisko, data, podpis
PSOZ OW Krosno
miejsce przechowywania negatywów

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO !

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

Wkładka

1. Miejscowość

BRZOZÓW

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

DZWONNICA PRZY KOŚCIELE

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Plan orientacyjny i 2 zdjęcia: 1. widok ogólny od pn.-zach., 2. fragment gzymsu międzykondygnacyjnego



1.



2.



Wkładkę założył: mgr Mariusz Czuba X 1998 r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: PSOZ OW Krosno