

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

1. Obiekt zabytkowy

Dawna suszarnia

2. Miejscowość

DĄBRÓWKI

3. Wiek

3. c.v. v. XIX ~~XVIII~~

4. Styl

budowa

5. Kubatura m³ ok. 3306. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 850, 90 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna.

a) województwo mazowieckie

b) powiat

c) gmina Grzymała

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

drewno

-

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe

-

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

b) sklepienia

-

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

a) kolejowa

Lanckoroń

10

c) stropy

drewno

-

a) izb mieszkalnych

-

c) lasy

-

b) autobusowa

d) więzania dachu

drewno

-

b) innych pomieszczeń

-

d) wody

-

22. Właściciel i jego adres

Nadlesnictwo w Dąbrowkach

e) krycie dachu

gont

-

c) piwnic

-

e) inne

-

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku magazynu

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

drewno, stodoła

24. Inwestor i jego adres:

j.w.

18. Nadaje się do użycia na:

j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Wybudowana wapienne przy kucie
4. XVIII. ok. 1865 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenia
o/oodbu-
dowa
o/o

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

1955 r.

25. Rejestr zabytku nr

rok _____ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępne

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Koszt tys. zł

Drewniana na podmurówce. Założona na kucie równoległym
nego osioboku. Drewnokondygnacja, z drugiej Kondygnacji na
wieszak. Konstrukcja Kondygnacji pierwotnej wzniesiona 4
balkami i żerzyczami narozie osioboku oraz belką środkową
spierającą 2 belki boczne. W Kondygnacji drugiej konstruk-
cyjnej belki promieniaste wzniesione na szkieletach
pierwotnych kwadratów. W Kondygnacji pierwotnej dachy i okna
ko prostokątne, w drugiej fantazyjny otwór zaokrąglony. Dach
w kształcie spłaszczonego stoika krytego gontem. W narożnikach
zwrócona drewniana dekoracja w kształcie balisek.

33. Koszty w tys. zł	przewidywane	rzeczywiste

34. Inspekcje

6. VII. 1955 Zm

36. Wypełnił dnia

16. VII. 1955 Zm

37. Sprawdził dnia

Bibliografia:

35. Uwagi różne

Budynek bardzo ciekawy
znacznie spótykany.