

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

gm. KRASICZYN

KRASICZYN

1. Obiekt zabytkowy

Kościół parafialny p.w. św. BARBARY i MARCINA

2. Miejscowość

KRASICZYN

3. Wiek

XVIII

4. Styl

rzym.  
Barok5. Kubatura m<sup>3</sup>

2800

dzwonnica

400

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 260 b) użytkowa: 260

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

rzeszowski

b) powiat

przemyski

c) gmina

krasiczyn

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

2

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Przemysł

10

b) autobusowa

w miejscu

22. Właściciel i jego adres

Parafia rzymsko-katolicka  
w miejscu

23. Użytkownik i jego adres

jak wyżej

24. Inwestor i jego adres:

jak wyżej

25. Rejestr zabytku nr

A-282

rok 9-02-1988

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

22 p. bud

28. Akta

29. Fotografie Państwowego Instytutu Sztuki

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

skromna polichromia  
wokółkowaOłtarz, ambona, chrzcielnica  
w XVIII/XIX

3 epitafia z 1777, 1780 i 1785 r.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół rym. kat.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— u — — r —

17. Użytkowanie obecne

— u — — r —

18. Nadaje się do użycia na:

— u —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbud. z fund. Ludwiki z Mnisz-  
chów Potockiej 1760

Odnawiany po zniszczeniach

wojennych 1915

w supraportach napisy fundacyjne

10. Udostępnienie

dostępne w parom-  
nieniu z probierzem

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-  
czenia  
o/oodbu-  
dowa  
o/o

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

db.

1989

stan dobry

d5



