

Nr

IV

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

CERKIEW PAR. GR. - KAT. PR. PODWYŻSZENIA KRZYŻA SW.

2. Miejscowość

gm. CIESZANÓW  
DACHNOW

3. Wiek

XVIII

4. Styl

—

5. Kubatura m<sup>3</sup>6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

KZESZÓW

KUBACZÓW

DACHNOW

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

olnwo

b) sklepienia

11

c) stropy

11

d) więzania dachu

11

e) krycie dachu

blacha

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

1

b) innych pomieszczeń

5

c) piwnic

1

a) ogrody stylowe

1

b) sady i grunty uprawne

1

c) lasy

1

d) wody

1

e) inne

1

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Kubaczów

4

b) autobusowa

n.m.

22. Właściciel i jego adres

Waleria m. kat. Piersonów

23. Użytkownik i jego adres

fir.

24. Inwestor i jego adres

fir.

25. Rejestr zabytku Nr

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

10 brzo i ikonostaz z XVIII - barok.  
23. ostona w XIX. 4. Tabernakulum.  
5. Ferebron st. 1700 (?) 6-7. Obrzo  
malow. 8-12 karykatury 13-15. Złoty  
prz.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

miesz. kultu

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

fir.

17. Użytkowanie obecne

fir.

18. Nadaje się do użycia na

fir.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

zbud. 1735r. ; popr. XX w. rozbud.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenie

Odbudowa

VIII.1939r.

Broski w pokryciu ołowianym w 20.

XI.1939r.

z cerym rozciągnięciem. Srebrno i srebrno

XII.1945r.

początek pracy.

45


1959

10. Udostępnienie

kier. u. historycznego



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Orientowane, na planie krzyża łacińskiego, jednokondygnacyjne, z prezbiterium i sanktuarium. Dwa prezb. od pr. i poł. prostokątne, nakryte i ścianami w XVIII. Również transepty i nawy od zach. sanktuarium. Nakryte wewnątrz: nawy, ramiona transepty i prezbiterium porożone ścianami o stropie odcinkowym, nakryte i ścianami stropami, w których osiemnastokątne kopuły na pendentywach. Łysie i ściągane otwarte do prezbiterium, transepty i nawy archadami o stropie odcinkowym. Elewacje zewnętrzne halowane z wieńczącymi sobotami na kolumnach szkieletowych. Prof. łukowate gzymsy zewnętrzne białe: nawy, prezbiterium i ramiona transepty obwieszane; nakryte i ścianami pulpitowe ze słupkami polskimi. Kopuły osiemnastokątne z łukami. Nakryte kolumnami ciekawymi. Okna sanktuarium odcinkowymi.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste	34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 15. X. 1959

J. Gumiński  
Bleking

37. Sprawdził dnia 8. XII. 59.

H. Wroble