

Nr

IV

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

Kielce

1. Obiekt zabytkowy

KAPLICA

2. Miejscowość

gm. CIESZANÓW

GORAJEK

489

3. Wiek  
koniec XIX w.4. Styl  
celebryt5. Kubatura m<sup>3</sup>  
82,56. Powierzchnia w m<sup>2</sup>  
a) zabytkowa: 27,5 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Kielce  
b) powiat Lubaczów  
c) gmina Goraje CIESZANÓW

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

kamień ceglany

12. Ilość kondygnacji 1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia p.

drewno

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

—

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń 1

d) wody

e) krycie dachu

blacha

c) piwnic

e) inne

łoki

0,04 ha

8. Wyposażenie architektoniczne

koryz złozy - nowy

15. Przeznaczenie pierwotne budynku sakralne

23. Użytkownik i jego adres

Cieciuchowice

16. Użytkowanie w latach ubiegłych sakralne

17. Użytkowanie obecne niewytkowane

24. Inwestor i jego adres

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

pod koniec XIX w. Wybudowane

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

25. Rejestr zabytku Nr .....  
rok ..... miejsce przechowywania

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.			
VI.1961 r.	uszkodzone. Wągnielewaci bożnich pokon cia murów od fundamentów pokon.	8%	

26. Nazwa księgi hipotecznej  
Brok amoc27. Nr hipoteczny  
1010

10. Udostępnienie otwarta

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Widok na dawnych białych dworskich na pn. od restek  
ogrodu dworskiego w pobliżu polnej drogi wzdłuż w-  
półn. do głównej drogi Ciechanów - Warol. Prezentujemy dwor-  
na na plan. Małomiastka na rucie prostokąta od pn. ram-  
liniasta trapezoidalna. Wewnątrz boczne sklepienie promienne  
Na zewnętrznej ścianie opodziałach ramowych. Chłopa i otwór  
wysokości 1,5 m i 1,2 m. W środku półkolisty. Wnętrze ujęte  
arkadzie. Ściany wykonane z cegły. Kaplica ujęta  
ta dachem dwuspadowym z trójkątnym naczyniem od pół-  
nocnym. W południowej części w środku dwusoborowa  
wierzchołkowa sygnaturka ozdobiona białymi



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 22. VI 1961 r.

*A. Stelmach*

37. Sprawdził dnia

