

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

PLEBANIA

2. Miejscowość gm. STARY DZIKOWIEC  
DZIKOWIEC

3. Wiek XIX

4. Styl klasycyzm

5. Kubatura m<sup>3</sup> 6606. Powierzchnia w m<sup>2</sup> 220  
a) zabytkowa: b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Pomorze  
b) powiat Kollunawa  
c) gmina Dzikowiec

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km

a) ściany cegła

12. Ilość kondygnacji 1

a) ogrody stylowe

a) kolejowa Brenów 32

b) sklepienia

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

b) autobusowa Dzikowiec 0,3

c) stropy drewno

a) izb mieszkalnych nereg

c) lasy

22. Właściciel i jego adres  
Parafia rym-lat wofu

d) wiązania dachu drewno

b) innych pomieszczeń nereg

d) wody

e) krycie dachu blacha

c) piwnic -11-

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku plebania

23. Użytkownik i jego adres

2 stare piece, stropy belkowane, fasety okrywane w stielu.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

24. Inwestor i jego adres

17. Użytkowanie obecne plebania

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

25. Rejestr zabytku Nr.....

2 belkowane w I poł. XIX w. byłe wieżowisko belkowy kościoła (1818r.)

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

rok..... miejsce przechowywania

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

09.1964 stan zadawalajacy

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny

10. Udostępnienie

Za zgodą właściciela


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Kościół pny drewniany, 200 m. na pn. od kościoła, fa-  
sady wykonane na zach. składowane na planie prostokąta, dwuklat,  
z sienią na osi na prezbiterium z gankiem od zach. Dach  
ostrosпад, wewnętrzne belkowane, stropy, sufity z farfotami  
gipsowanymi w stiukach oraz 2 stare piece.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

34. Inspekcje



36. Wypełnił dnia 09.1964

Adrechuński  
J. Pietrusiński

37. Sprawdził dnia