

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPAKIE

1. Obiekt zabytkowy

dom ubogich (Nr. 93)

2. Miejscowość

DĘBOWIEC

3. Wiek

1879r.

4. Styl

bud. ludowy

5. Kubatura m<sup>3</sup>

369

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 104 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo rzeszowskie

b) powiat

Jasło

c) gmina

Dębowiec

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

drewno

b) sklepienia

-

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

-/-

e) krycie dachu

blacha

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

5

b) nnych pomieszczeń

-

c) piwnic

-

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

1

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

-

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Jasło

6

b) autobusowa

w/m.

22. Właściciel i jego adres parafia  
nym. kat. Dębowiec

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr A-290  
rok 16.01.1970 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne - rysunek

ordobnie zacigte - wroclini  
ściany frontowej na  
zewn. zawieszony hucyfiko  
drewniany - XVIII w., ludowy

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

dom ubogich

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

-/-

17. Użytkowanie obecne

-/-

18. Nadaje się do użycia na:

-/-

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1879 "data wyryta na bel-  
ce stropowej.

19. Data rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	znisz- czenia o/o	odbu- dowa o/o
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.	stan zachowania dobry		
1960r.	zaniepokojony	30	
	budulec zniszczony lub zniszczony.		
1963	Zaniepokojony - j.w. oraz zniszczone pokry- cie dachu		

10. Udostępnienie klucze na  
miejscu



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia




Budynek usytuowany kał-nica, wzdłuż drogi, drewnia-ny, zębony, zwę-glowany na jaskółczy ogon bez ostatków, bielony, prostokątny, dach siodłowy pobity blachą, z

przypustnicą i okapem od frontu na ozdobnie zaciętych ryśiach. Szaryty oszalowane pionowo nie bielone. Ściana frontowa 5-osiowa z drzwiami na środku, wystre z przełotową sienią na osi, dwustronowe symetryczne, po dwóch stronach sieni po 2 izby nie komunikujące się ze sobą, izby od frontu posiadają po 2 okna w ścianie frontowej. W połowie długości sieni murawa- ne leżalnią łóżniową.

Na rewn. na frontowej ścianie krucyfiks XVIII w.

32. Przebieg prac konserwatorskich



35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia XII. 1960r.  
J. i A. Czerepin'ski

37. Sprawdził dnia  
7.03 Józef Jurek