

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

RODZAJ PAKIETU

1. Obiekt zabytkowy

BASZTA d. zamku

2. Miejscowość

FREDROPOL

3. Wiek

XVII

4. Styl bez wyraźnych cech stylu

5. Kubatura m³

500

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 70 b) użytkowa: 70

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

PRZESZOWSKIE

b) powiat

PRZEMYSKI

c) gmina

FREDROPOL

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień ceglany

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe

-

b) sklepienia

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

6

b) sady i grunty uprawne

-

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

-

c) lasy

-

d) więzania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

6

d) wody

-

e) krycie dachu

blacha

c) piwnic

1

e) inne

-

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

PRZEMYSŁ

15

b) autobusowa

PRZEMYSŁ

15

22. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa
Bank Rolny
Przemyśl

8. Wyposażenie architektoniczne

Brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Baszta

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

pomieszczenia pomocnicze

17. Użytkowanie obecne

jak wyżej

18. Nadaje się do użycia na

schronisko PTTK

23. Użytkownik i jego adres

jak wyżej

24. Inwestor i jego adres

jak wyżej

* 9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Projekt w systemie wodoru
wzrostu. W 1. II wojny światowej.
w 1. 1956-8 odbudowa.
w 1959.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1959

zmniejszenie powierzchni dachu i wnętrza

50 40

Kamień dachy zaniechano

15

nie użytkowy budynek, rozbudowa
a budynek i dach.

25. Rejestr zabytku Nr

A. 135

rok 12.02.1986

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

za pośrednictwem

miejscowości


* 2 poł. XVI lub XVII w.

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Basto ceglano-murawiany
w kształcie koła dawnego
dworu. Na rucie koła
murawiana otynkowana
podpiwniczona. Pręciwa
otworami okiennymi na
długości murawianych.
W parti dolnej, ściana
prósta, w murach
zamiast tych kłębów pół
okrągłych. Dach stromo-
wy łaty blachy.
Wnętrze jednokondygnacyjne, w
całości ^{obu} holu. dostęp z
wewnętrznych drzwi



Wzrosty 1963



Inspekcje

35. Uwagi różne

Literatura: Prace Wzrosty 1963
Frosik?

36. Wypełnił dnia

21 XI 1959 H Świątek

37. Sprawdził dnia

5. XI. 59.

J. A. Czerepiński X. 1963.