

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

1. Obiekt zabytkowy

BASZTA OBRONNA PRZY KLASZTORZE DOMINIKANÓW

2. Miejscowość

MIASTO
JAROSŁAW

3. Wiek

XVII

4. Styl

barok

5. Kubatura m³

360

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 90 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo ~~świętokrzyskie~~

b) powiat

Jarosław

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

d) więzania dachu

—

b) innych pomieszczeń

1

d) wody

—

e) krycie dachu

blacha

c) piwnic

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Jarosław

b) autobusowa

—

22. Właściciel i jego adres

Zaluz 00 Dominikanów
skarbk państwa

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

obronne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkalniowy

17. Użytkowanie obecne

—

18. Nadaje się do użycia na

23. Użytkownik i jego adres

Zaluz 00 Dominikanów

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

XII.1949 r.

Zaniechany. Zniszczone fundamen-
ty, ściany, dachowe
na krusz, dachowe

40

25. Rejestr zabytku Nr

1/19

rok 24.11.1948

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

Kardorano ze zgody
miejscowości

VII-1963 ZANIEDBANY- dalszy postęp zniszczenia

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

rzebieg prac konserwatorskich



Wyszczególnienie prac

Koszt
tys. zł

JAROSŁAW * KLASZTOR DOMINIKANÓW - BASZTA OBRONNA

SKALA 1:200

Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

XI. 1959 r. J. Knyda

37. Sprawdził dnia

15. XII. 59

W. Sobocki

VII. 1963 - W. SOBOCKI

Banta wybudowana na potulności -
wschód od klasztoru, murowana na
planie koła, przechodząca z północnej
strony w osiobok. Kryta dachem
osiobokowym.





K J I H G F E D C B A Nr

rzebieg prac konserwatorskich



Wyszczególnienie prac

Koszt
tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

XI. 1959 r. J. Kryde

37. Sprawdził dnia

15. XII. 59

[Handwritten signature]

VII. 1963 - W. SOBOCKI

Banta wybudowana na południowy-
wschód od klasztoru, murowana na
planie kw. z przelotem i poirami
w osi. Kryta dachem
osmiorzędowym.