

Nr.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

1. Obiekt zabytkowy

1611

CERKIEW PAR. P.W. OPIEKI NPM

2. Miejscowość

CHYROWA

3. Wiek

2 poł. 18. XVIII

4. Styl

5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

RZESZÓWSKIE

b) powiat

KROŚNIENSKI

c) gmina

TYLAWA DUKLA

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

drewniane

b) sklepienia

mury, drewniane

c) stropy

drewniane

d) więzania dachu

drewniane

e) krycie dachu

blanane

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Krosno

b) autobusowa

Tylawa

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

materiał do parafii w Dukli

24. Inwestor i jego adres:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowane w 1771 albo 1780. Restaurowane 1932.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

zniszczenia
o/oodbudowa
o/o

VIII. 1939 r.

nieruśszona

XI. 1939 r.

nieruśszona

XII. 1945 r.

częściowo uszkodzona (wzrost)

10. Udostępnienie

dostępne

25. Rejestr zabytku nr

A-75

rok

31.01.1985

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Wielok. cerkiew z wieżą i potrudnicą

Opis: Orientowana. Prezbiterium murewane ram-
kiste połączysz absydą. Od pr. przy prezbiterium
murowana rzeźnia, ramkiste połączysz.
Ściana nawa prawie kwadratowa, elewacyjne,
konstrukcji ryglowej, polite gontami.

Od zach. ściana kwadratowa o ścianach lekko
pochyłonych z poręczami i bież. polite gontami. Dach
nawki ostry faldy i wierzchołki kopułaste. Prebiter-
rium, nawa i rzeźnia nakryte dachami nami-
towo-tamarynami i wierzchołkami cebulastymi z la-
tarniami.

W nawiązanie do elewacji wieżowej.
W prezbiterium, sufity wieżowe, w rzeźni i
w koncie wieżowej sufity.

Bibli: Samek Th. ks.: Opis pomników kościelnych
w powiecie 1898.

Stomil Paszafiony Kościół polski
i innych krajów słowiańskich. Warszawa 1880.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 10 stycznia 1953
Maria Demianka-Trepińska

37. Sprawdził dnia

Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Cerkiew par. p.w. Opieki N.P.M.

2. Miejscowość

KROSNIENSKIE
Hyrowa3. Wiek
2. poł. XVIII4. Styl
barok5. Kubatura m³ 13806. Powierzchnia w m² 138
a) zabytkowa: b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo kreszowskie

b) powiat krosnienicki

c) gmina Twla

7. Materiał
budowlanyPrzed znisz-
czeniemPo
odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

drewniane
i kamienne
i kruszcowe

b) sklepienia

drewniane

c) stropy

drewniane

d) wiązania
dachu

drewniane

e) krycie dachu

blonowe
i gont

12. Ilość kondygnacji 1

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

a) izb mieszkalnych 1

b) innych pomieszczeń 3

c) piwnic 1

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

Krosno

22.0

b) autobusowa

Twla

3,5

22. Właściciel i jego adres

parafia rz.-kol. w Duli

23. Użytkownik i jego adres

parafia rz.-kol. w Duli

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

3. Wyposażenie architektoniczne

Nadproże z kruszcowy do rąk wycięte w ośmiokąt
z datą 1786. Strop barokowy. Rzeźbiony rzeźba
M.B. z drzewiastymi, w reliefach, barokowy.
Złocistość w XIX wieku z elementami
clownymi. Fundacja klasycystyczna i barokowa
4. Elew. umieszczona w południowej ścianie
przebiegał ambony.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-
czenia
% Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1963

1970

remont

częściowo uszkodzone (wewnętrzne)

Zauważono: Śluby porządkowe i sprowadzenie

Ścian drewniane oraz wyjęte

drewno. Murowanie części


ścian o odpadających tylnych

częściowo zniszczona stolarka drzwi i okien

oraz krycie blonowe dachu.

10. Udostępnienie

dostępne (kancel. w pobliskiej
chołupia)



Źródło: Lania Włodysław Ks. Opł. powiatu Krosznińskiego, Przemysł
1898.

Lemoiška Tropiška M. Katalog Zab. šteti' pov.
Krosničanskega monjašp'a

4) Точенне церквi на селітані
назобелі Кошиць 1860, з укр. -
вісцем.

VIII. 63 yadnja Jurach