

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

Kapliczka sw. Jana Nepomucena

2. Miejscowość

HACZÓW

3. Wiek

19. XIX
2. XX

4. Styl

barok

5. Kubatura m³

3

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 1 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo śląskie
b) powiat Bytów
c) gmina Haczów

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła, wapniak

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

-

b) sklepienia

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) stropy

-

c) lasy

-

d) więzania dachu

-

d) wody

-

e) krycie dachu

-

e) inne

-

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Bytów 7

b) autobusowa

w/m

22. Właściciel i jego adres

parafia rym. kat. Haczów

8. Wyposażenie architektoniczne

1) figura ludowa sw. Jana Nepomucena
2) łusiny ustawione we wnęce
kryje mury i cegły

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na

23. Użytkownik i jego adres

-

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Kapliczka zapewne z XVIII

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.			
1956	ogólne zniszczenia ok.	20	
1959	zakończono i wytyczano zaprawę użytki w tynkach i ogrymsowaniu	30	

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dośćpna bezpośrednio

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia




Kapliczka murowana z cegły, otynkowana, założona na kwadracie, z wyodrębnionym wstępującym cokół. Od frontu wnęka zakończona półkoliście, ujęta parą kolumn o gładkich trzonach, wspierających gzyms wieńczący wygib-ty lub górną zgodnie z wykresem otworu. Podobnie ogrymowane są pozostałe ściany. Kapliczka porabiana na dachu. Dół węgla prostok., kryty łobeli.

32. Przebieg prac konserwatorskich


Rok

HACZÓW - KAPLICZKA



$h = 3 \text{ m.}$

1:25



33. Koszt w tys.

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia X. 1959.

J. i A. Cerepin'scy

37. Sprawdził dnia