

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. P.W. ŚW. MICHAŁA ARCH.

2. Miejscowość

WIETRZNO

3. Wiek

poł. w. XVIII

4. Styl

5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo RZESZÓWSKIE

b) powiat

KROSŃSKI

c) gmina

MIEJSCE PIASTOWE

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

drewniane

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewniane

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) więzania dachu

drewniane

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

blaziane

c) piwnic

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

of. par. gł. barokowy, ok. 1700, z obrotami m. B. Anielskiej i Drwignickiej w. XVII. Dwa of. boczne i aubana, barokowe, w. XVII. Chociejnica kamienne gotycko-renesansowa z ok. 1500 r. i barokowa. Olbr. i v. Wawrzyniec w. XVIII.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

sakralne

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowany 1752.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

zniszczenia
o/oodbudowa
o/o

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

niezmierzony

10. Udostępnienie

całkowicie

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Krosno

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

parafia

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr 16/2NKS III B-4-16
rok 1948 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia


Kościół od strony południowej
Widok kościoła od południa


Wnętrze kościoła z widokiem na ołtarz główny z obrazem Ukrzyżowania. Amblech j. XVIII



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi ~~inne~~ opisowe:

Opisowe: Oświeślenie drewnianych konstrukcji, renowacja, malowanie desekami. Wierca od zach. na stropie otworzenie starych lip. Prezbiterium zamknięte wielobocznie, z rzeźbionym od pn. Św. Józefa prostopadłościennie, przy niej od pn. babiniec. Dach o jednolitym kształcie z rzeźbionym (nawoz) typem barokowego. Wierca o ścianach pokrytych murem z malowaną siatką, nakryta cebrakowym hełmem z latarnią i kopułką. Nawoz stropu z rzeźbionymi.

36. Wypełnił dnia 20 stycznia 1955

Małgorzata Dembowska-Trepińska

37. Sprawdził dnia