

KRAJOWY OSRODEK BADAN  
I DOKUMENTACJI ZABYTEKOW  
W WARSZAWIE

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTEKOW  
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

WOJEWODZKI  
URZAD OCHRONY ZABYTEKOW  
z siedziba w Przemyśle  
ul. Wolności 21  
tel./fax 678-61 78 lub 678-69-44  
37-700 PRZEMYSL  
NIP 795-20-71-175

A B C D E F G H I J K L L M N O P R S T U V W X Y Z NR

2259

1. Obiekt

**DAWNA CERKIEW GRECKO-KATOLICKA P.W. ŚW. MIKOŁAJA (OB. KOŚCIÓŁ  
RZYMSKO-KATOLICKI P.W. MATKI BOSKIEJ ŚNIEŻNEJ)**


2. Czas powstania

1930 - 31 r.

3. Miejscowosc

**RADRUŻ**

11. Zdjecia rzut przekrój sytuacja orientacja



h ścian = 4 m  
do kalenicy = 7 m

0 1 2 3 4m  
SKALA 1:200

4. Adres

Radruż

nr hipoteczny [REDACTED]

5. Przynaleznosc administracyjna

województwo podkarpackie

gmina ~~Lubaczów~~ *now. lubaczowski*

6. Poprzednie nazwy miejscowosci

7. Przynaleznosc administracyjna 1.VI.1975 r.

województwo rzeszowskie

powiat Lubaczów

8. Wlasciciel i jego adres

Parafia Rzymskokatolicka p.w.  
Niepokalanego Poczęcia NMP przy Klasztorze  
OO. Franciszkanów Conv. w Horyńcu  
38-503 Mrzygłód

9. Uzytkownik i jego adres

j. w.

10. Rejestr zabytkow

Nr A - 33

data 22.08.2001 r.



Drewniana cerkiew grecko-katolicka p.w. św. Mikołaja w Radrużu wzniesiona została w latach 1930 – 1931, jako filialna świątynia parafii przy cerkwi p.w. św. Paraksewy w Radrużu. Zastąpiła wcześniejszą, także drewnianą budowlę z ok. 1725 roku. Użytkowana przez ludność wyznania greckokatolickiego do 1946 roku, następnie zajęta na rzecz Skarbu Państwa. Od lat 70-tych pozostaje w użytkowaniu rzymskokatolickiej parafii przy kościele OO. Franciszkanów w Horyńcu jako kościół filialny. Cerkiew ta należy do ostatnich drewnianych świątyń greckokatolickich wzniesionych w okolicach Lubaczowa, nawiązujących do tradycyjnych rozwiązań ciesielskich.

Cerkiew położona w centrum wsi, na wzgórzu, nieopodal zespołu cerkiewnego św. Paraskewy. Orientowana. Plac cerkiewny wyznaczony ogrodzeniem z drewnianych sztachet. W obwodzie ogrodzenia kilka starych drzew, głównie lip.

**Materiał i konstrukcja** – cerkiew wzniesiona z drewna w konstrukcji zrębowej, na kamiennym, potynkowanym podmurowaniu. Ściany z ociosanych na kant bierwion zwęglowanych na jaskółczy ogon, od zewnątrz szalowane deskami (strefa pod daszkiem okapowym) oraz poszyte gontami (część górna i tambur kopuły). Trójdzielna, nakryta dachem siodłowym o jednej kalenicy, nad apsydą opadającym trójpołaciowo, pokrytym blachą ocynkowaną łączoną na felc. Nad nawą na ośmiobocznym tamburze ośmioboczna kopuła z pozorną latarnią nakrytą cebulastą kopułką z kulą na której osadzony kowalski krzyż. W połowie wysokości ściany obiega pulpitowy daszek okapowy, pokryty blachą ocynkowaną. Wnętrze nawy nakryte pozorną ośmioboczną kopułą. Babiniec i prezbiterium nakryte pozornymi sklepieniami kolebkowymi. Chór śpiewaczy nadwieszony wzdłuż zach. ściany babinca, o ozdobnym parapecie. Podłogi deskowe na legarach. Otwory okienne prostokątne. Okna krosnowe z podziałem szczelinowym. Otwory drzwiowe prostokątne. Drzwi zach. jednoskrzydłowe, o licu klepkowym, osadzone w szerokich węgarach. Od frontu kamienne schody.

**Rzut** – cerkiew trójdzielna, złożona z babinca na rzucie zbliżonym do kwadratu, szerszej nawy na rzucie prostokąta i prostokątnego zamkniętego trójbocznie sanktuarium.

**Bryła** – cerkiew trójdzielna, na wysokim podmurowaniu, o ścianach równej wysokości, przedzielonych w połowie wydatnym daszkiem okapowym, nakryta wielospadowym dachem o jednej kalenicy z niewielkim okapem, od frontu zamkniętym trójkątnym przyczółkiem. Nad szerszą nawą osadzona na ośmiobocznym, niskim tamburze ośmioboczna kopuła z pozorną latarnią nakrytą cebulastą kopułką z wydatnym gzymsem, zwieńczoną kulą z kowalskim krzyżem.

**Elewacje** – bez podziałów architektonicznych, w połowie wysokości przedzielone daszkiem okapowym, poniżej którego ściany szalowane pionowo deskami, powyżej zaś poszyte gontami. Od frontu pulpitowy daszek osłaniający portal, wsparty na ozdobnie opracowanych wspornikach.

**Wyposażenie** – neobarokowy ołtarzyk z obrazem Matki Bożej.

**Instalacje** – elektryczna, nagłaśniająca.



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
ok. 236 m <sup>3</sup>	ok. 59 m <sup>2</sup>	sakralne	sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
Cerkiew remontowana i przystosowana do liturgii rzymskokatolickiej w latach 70. XX wieku.		Ogólny stan zachowania obiektu określić można jako średni. Pokrycie dachowe ze śladami korozji. Szalunek i goncenie ścian o znacznym stopniu zużycia, wymaga impregnacji i częściowej wymiany.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	
		Cerkiew wymaga pilnych prac remontowych, głównie w obrębie dachu. Należy wymienić przerdzewiałe blaszane pokrycie dachu i kopuły. Konieczna jest także wymiana instalacji elektrycznej. W dalszym etapie prace remontowe objąć powinny zrębową konstrukcję ścian.	



21. Akta archiwalne (rodzaj akt. numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

- R. Brykowski, Drewniana architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej, Warszawa 1995.
- J. Mazur, Kresowe dziedzictwo. Architektura drewniana ziemi lubaczowskiej, Lubaczów 2006.

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

25. Opracował

tekst mgr inż. Andrzej Sowa październik 2007 r. *A. Sowa*  
Imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki mgr inż. Andrzej Sowa październik 2007 r. *A. Sowa*  
Imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. mgr inż. Andrzej Sowa październik 2007 r. *A. Sowa*  
Imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów u autora

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego.


26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

2 wkładki



1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
RADRUŻ	DAWNA CERKIEW GRECKO-KATOLICKA P.W. ŚW. MIKOŁAJA	Plan sytuacyjny i 6 zdjęć: 1. Widok ogólny od pd-zach.; 2. Elewacja frontowa.; 3. Widok elewacji frontowo-bocznej.; 4. Widok elewacji pd.; 5. Widok elewacji zach.; 6. Elewacja pn.;



Wkładkę założył: mgr inż. Andrzej Sowa październik 2007 r. *A. SOWO*  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: u autora



3



4



5



6





1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
RADRUŻ	DAWNA CERKIEW GRECKO-KATOLICKA P.W. ŚW. MIKOŁAJA	7 zdjęć: 1. Widok elewacji pn-zach.; 2. Widok fragmentu elewacji frontowej wraz z widokiem na drzwi wejściowe klepkowe.; 3. Widok wnętrza w kierunku prezbiterium.; 4. Widok wnętrza z chóru śpiewaczego.;

5. Widok wnętrza w kierunku wejścia.; 6. Widok na chór śpiewaczy.; 7. Widok od wewnątrz sklepienia ośmiobocznej kopuły.



Wkładkę założył: mgr inż. Andrzej Sowa październik 2007 r. A. SOWO  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: u autora



4



5



6



7

