

Nr

IV

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

PODKARPACKIE

wieliczka

2302

1. Obiekt zabytkowy

DWÓR

2. Miejscowość

WIERCANY

3. Wiek XVIII.

4. Styl klasycyzm

5. Kubatura m³ ~ 8706. Powierzchnia w m² ~ 290

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo śląskieb) powiat Ropczyce - Sędziszówc) gmina Wierzyce

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

drewno
cegła

b) sklepienia

-

c) stropy

drewno

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

2

a) izb mieszkalnych

11

c) lasy

-

b) innych pomieszczeń

2

d) wody

-

c) piwnic

-

e) inne

-

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Sędziszów

17

b) autobusowa

w.m.

0,2

22. Właściciel i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

Ozdobna podłoga. Drzwi szpungowe z okuciami. Almaria.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku dwór

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

budynek mieszkalny

18. Nadaje się do użycia na

j.w. lub dom wypożyczkowy

23. Użytkownik i jego adres j.w.

24. Inwestor i jego adres j.w.

Część dworu sprzedana
MKiDN z 2.08.20139. Autorzy i data budowy i przebudowy
Przebudowany. Pierwotnie układ amfiteatralny, w ścianie szczytowej była „fajata” ze schodami na zewnątrz, wzdłuż ściany szczytowej (rel. dawnego właściciela).

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r. nie zniszczony

XI.1939 r. j.w.

XII.1945 r. j.w.

VII.1968. Zaniedbany.

25. Rejestr zabytku Nr A-967rok CV 1976 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie za pośrednictwem
miejscowości

