

1. Obiekt

148/1

DAWNA KAPLICA DWORSKA
p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej

2. Czas powstania

1893 r.


3. Miejscowość

TEMESZÓW

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



SKALA 1:10.000



SKALA
1:1000

4. Adres 36-204 Temeszów

nr hipoteczny.....
dz. nr 12/5

5. Przynależność administracyjna

województwo..... podkarpackie

gmina..... Dydnia

6. Poprzednia nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo..... rzeszowskie

powiat..... brzozowski

8. Właściciel i jego adres

Parafia Rzymskokatolicka
36-204 Dydnia

9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków

A/745 2 30.09.1959

12. Autor, historia obiektu, określenia stylu.

Wieś Temeszów lokowana była na lewym brzegu Sanu w XIV w., kiedy to w roku 1361 król Kazimierz Wielki w zamian za zasługi nadał braciom z Węgier: Piotrowi i Pawłowi Dydnię i Temeszów. W wyniku badań archeologicznych wiadomo, że osadnictwo rozwinęło się tu już wcześniej. Na grodzisku znajdującym się na pobliskiej górze znaleziono ślady osadnictwa z epoki brązu oraz wczesnego średniowiecza.

W 1492 roku w wyniku podziału dóbr pomiędzy synów Elżbiety Dydyńskiej właścicielem Temeszowa oraz pobliskiej Krzemiennej i Jabłonicy został Stanisław z Dydni.

W XVI i XVII w. Temeszów był znanym miejscem obronnym. Niewielkie oddziały szlachty broniły tu Tatarom drogę na Sanok.

Na stromym wzniesieniu nad Sanem na pocz. XVIII w. Stanisław Fredro wybudował niewielki drewniany zameczek. Był on utrzymywany jeszcze na pocz. XX w. przez Władysława Dwernickiego ówczesnego właściciela miejscowości.

Okolo pol. XIX w. w Temeszowie wzniesiono murowany dwór. Otoczony był parkiem oraz stawem. Do dziś zachowała się zachodnia część dworu. Park jest zdewastowany a staw zarośnięty.

W pobliżu stawu wzniesiono w 1893 r., na miejscu poprzedniej z 1830 niewielką kaplicę p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej

Od 1968 roku kaplica jest użytkowana jako dojazdowa kościoła Rzymskokat. w Dydni.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacja, wnętrze, wyposażenie, instalacje).

SYTUACJA: kaplica znajduje się w zachodniej części wsi, na terenie dawnego założenia dworsko – parkowego.

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA: drewniana zbudowana w konstrukcji szkieletowej, zwęglowana bez остатków, na wylewce betonowej. Z zewnątrz ściany oszalowane deskami. Wewnątrz tynkowana gładko i wyłożona płytami drewnianymi. Okna drew. krosnowe, 2- kwaterowe Drzwi 2- skrzydłowe, rzeźbione. Strop płaski. Wieżba – jętkowa. Podłoga z desek. Dach siodłowo – namiotowy, kryty blachą miedzianą Sygnaturka drewniana na założeniu kwadratu. Chelm namiotowy, kryty blachą miedzianą.

RZUT: nawa na rzucie kwadratu. Prezbiterium na planie prostokąta zamknięte trójbocznie.

BRYŁA: zwarta, prezbiterium i nawa nakryte wspólnym dachem. Na osi kalenicy sygnaturka.

ELEWACJE: proste bez elementów dekoracyjnych. Otwory okienne prostokątne, zamknięte prosto. W elewacji frontowej neogotyckie drzwi.

WNĘTRZE: proste bez szczegółów architektonicznych

WYPOSAŻENIE: ołtarz neogotycki. Drzwi neogotyckie, na zamku widnieje data „1893”, na kłamce litery HW. Wewnątrz XIX wieczny krucyfiks procesyjny.

INSTALACJE: elektryczna

cd. WNĘTRZE: jednoprzestrzenne z węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Ściany do wysokości ok. 1,2 m wyłożone współczesną boazerią ze sklejki.

cd. ELEWACJE: północna i południowa – proste, po jednym oknie w nawie i jednym w prezbiterium. Zachodnia – bez otworów, zamknięta trójbocznie. Wschodnia – z otworem drzwiowym

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
140 m ³	46,5 m ²	sakralne	sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Odnowiona w 1971 roku. Wykonano zewnętrzny szalunek, wylewkę betonową.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
		Kaplica jest zadbaną, w dobrym stanie technicznym. Widoczne są jedynie niewielkie ubytki w przeszkleeniu.	
		20. Najważniejsze postulaty konserwatorskie Uzupełnienie przeszkleń. Bieżące prace konserwatorskie.	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

Tekst

Anna Mazurek, wrzesień 2006 r. *Mazurek*

plany, rysunki

Anna Mazurek, wrzesień 2006 r. *Mazurek*

zdjęcia fotogr.

Anna Mazurek, wrzesień 2006 r. *Mazurek*

miejsce przechowywania negatywów

archiwum WUOZ Delegatura Krosna

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO!

22. Bibliografia

Katalog Zabytków Dziej Sztuki w Polsce, t. XIII woj. Rzeszowskie, z. 2, powiat brzozowski, pod red. E. Śnieżyńskiej –Stolotowej i F. Stolota, Warszawa, 1974
Zielona karta J.A. Czerepiński, 1963 r.

26. Adnotacja o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki

1 załącznik


1. Miejscowość TEMESZÓW	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) KAPLICA	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) zdjęcia, rzut
-----------------------------------	--	---



1. WIDOK NA ELEWACJE
POŁUDNIOWĄ I ZACHODNIĄ



2. ELEWACJA FRONTOWA
WSCHODNIA



Wkładkę założył: Anna Mazurek

Miejsce przechowywania negatywów: archiwum WUOZ w Krośnie

Mazurek



3. NEOGOTYCKIE DRZWI WEJŚCIOWE



4. SYGNATURKA



5. ZAMEK



6. PREZBITERIUM