

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACIE

1. Obiekt zabytkowy

DZWONNICA CERKIEWNA

2. Miejscowość

KANČZUGA

3. Wiek

XVIII

4. Styl *provincjonalno-klasyc.*5. Kubatura m<sup>3</sup>

9,60

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 3,20 b) użytkowa;

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

podkarpackie

b) powiat

pnowski

c) gmina

Kanczuga

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

b) innych pomieszczeń

—

d) wody

—

c) piwnic

—

e) inne

0,25

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Kanczuga

b) autobusowa

Kanczuga

22. Właściciel i jego adres

Pror. M. R. N.  
w Kanczucie

23. Użytkownik i jego adres

brak użytkownika

24. Inwestor i jego adres:

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

sakralne

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Budowane podwójnie-  
obłone ok. 1740  
zapisane pol. XIX w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-  
czenia  
%odbu-  
dowa  
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

I. 1959

Zmniejszenie podmurowki, ubytki  
zaniech. 20

25. Rejestr zabytku nr

625

rok 16.01.1984

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer

hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępne

bezpośrednie




31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



*Na pierwszym planie widoczna drewnica;  
w głębi kamień zask. i symetryczny cerkwi par.*

*Drewnica wolnostojąca, murowana, na planie  
prostokąta, o ścianach przepiętych drewnem muru-  
tymni arkusami tworzącymi przesłone.  
Nadchwyta dachem szelstym, zwińcramym  
sygnalizat, wielkościowym profilowanym wykładnie  
grymoem.*



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	przewidywane	rzeczywiste

34. Inspekcje

*1. V. 72 Stan bez zmian.  
Drewnica nie może być  
2 ok. pot. XVIII wieku. Moim  
zdaniem 1 pot. lub nowo  
potowa XIX w. opr. III  
M. Zarcus  
[prepisane z karty Biuro  
dokument. Zabytków w  
Pleskowie].*

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 19 X 1957

*Maria Lemońska-Trepińska*

37. Sprawdził dnia