

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Cerkiew par. pw. Narodzenia NMP

2. Miejscowość

Krosienko

3. Wiek XVIII

4. Styl budowlano-architektoniczny

5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

Poznań

Ustronie Dolne

Krosienko

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

drewno

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

nie ma

b) sklepienia

drewno

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

nie ma

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

nie ma

c) lasy

nie ma

d) więzania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

5

d) wody

nie ma

e) krycie dachu

gont

c) piwnic

nie ma

e) inne

nie ma

8. Wyposażenie architektoniczne

zniszczone

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

cerkiew gr. kat

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

cerkiew

17. Użytkowanie obecne

magazyn

18. Nadaje się do użycia na:

cele kulturalne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1799 w mieście ~~inny~~ wniesiona

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenia
o/oodbu-
dowa
o/o

VIII. 1939 r.

nie ukończona

XI. 1939 r.

nie ukończona

XII. 1945 r.

nie ukończona

1955

stan zachowania: dobry

10. Udostępnienie

ograniczone

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od
stacji w km

a) kolejowa

Krosienko

w/m

b) autobusowa

Ustronie Dł

9

22. Właściciel i jego adres

Władysław Kosiński

23. Użytkownik i jego adres

Spółdzielnia Produkcyjna w Krosienku

24. Inwestor i jego adres:

J.W.

25. Rejestr zabytku nr

nie ma

rok _____ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

nie ma

27. Numer hipoteczny

nie ma

28. Akta

nie ma

29. Fotografie

nie ma

30. Inwentaryzacja pomiarowa

nie ma

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Opis: Orientowana. Drewniana konstrukcja z ciosów, wzniesiona na obciąż. Trójdrzwiowa: przedtętnem prostokątne, zresztą wystawione, nad nim prostokątny balkonik. Tu przedtętnem od pn. krawędzi, przy murze od zewnątrz. Przedtętnem konstrukcji stropowej. Długość w przedtętnem i przedtętnem stropu, w murze kopuła, w murze nad dwoma skrzyżowanymi łukami. Zewnątrz oszalowana deskami, analogicznie szerokość w przedtętnem. Dach o jednej kalenic, nad którą kopuła na tamburze obrotowym, z tynkami, o cebulastym kształcie. Nad przedtętnem i balkonem, nad wieżyczką o cebulastym kształcie. Długość krawędzi, nad murami. Stropy okienne zamknięte tynkami, tynkami.

Literatura:
Katalog Zabytków Sztuki

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	przewidywane	rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne
Przebieg prac konserwatorskich, z uwzględnieniem do
wielkości.

36. Wypełnił dnia sierpień 1955

Przebieg prac konserwatorskich

37. Sprawdził dnia