

N.

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KAMIENICA MIESZCZAŃSKA - RYNEK NR. 8

Ry II

2. Miejscowość

KROSNO

MIASTO

3. Wiek

XVI-XVIII-XIX

4. Styl

ren. i barok
gotyk5. Kubatura m³

4496

6. Powierzchnia w m²

449

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

RZESZOWSKIE

b) powiat

KROSNO

c) gmina

KROSNO

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

CEGLA

b) sklepienia

CEGLA

c) stropy

DREWNO

d) więzania dachu

DREWNO

e) krycie dachu

DACHOWNIA

blacha

12. Ilość kondygnacji

2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

13

b) innych pomieszczeń

BIURA 6

c) piwnic

3

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

KROSNO

1.5

b) autobusowa

KROSNO

1.5

22. Właściciel i jego adres

M.Z.B.M. - KROSNO

23. Użytkownik i jego adres

M.Z.B.M. - KROSNO

24. Inwestor i jego adres

M.Z.B.M. - KROSNO

8. Wyposażenie architektoniczne

ZACHOWANE SKLEPIENIA ZAGŁOWE, KAMIENNY PORTAL WEJŚCIOWY W PODCIENIU, zachowany tynk po kłobocznym. W miejscu wmurowania sklepienia kłobocznego.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

MIESZKALNE

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

MIESZKALNE - BIURA MZBM

17. Użytkowanie obecne

MIESZKALNE, BIURA, SKLEP

18. Nadaje się do użycia na

MIESZKALNE

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

WIEK XII - AUTOR NIEZNANY

Gruntownie przebudowany o. 18 i 19.
Demontowany o. 20

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

NIEUSZKODZONY

XI.1939 r.

NIEUSZKODZONY

XII.1945 r.

CZĘŚCIOWO USZKODZONY

1950

STAN DOBRY

1963

Stan rozbudowy dobry

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



BUDYNEK SITUOWANY W NARODZINIKURANKU W JEGO CZĘŚCI POŁUD-
NIOWO-WSCHODNIEJ, DWA KONDUKACJOWY, TRZY TRAKTOWY. ARKADOWA-
NIE SKŁĘPIONE ZAGŁOWO. WNETRZE RÓWNIEŻ SKŁĘPIONE ZAGŁO-
WO. Częściowo podpiwniczony; u podziemia sklepienia kolebkowe.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

Dębowist X.19.

37. Sprawdził dnia

VIII.63 Jędrzej Jurek