

1. Obiekt zabytkowy

KAMIENICA MIESZCZANŃSKA – RYNEK NR. 16 (14)

Pr II

2. Miejscowość

KROSNO

MIASTO

3. Wiek

XVII-XIX

4. Styl

BEZ OZNAK STYL.

5. Kubatura m³

1036

6. Powierzchnia w m²

153

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

RZESZOWSKIE

b) powiat

KROSNO

c) gmina

KROSNO

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

CEGLA

b) sklepienia

CEGLA

c) stropy

DREWNO

d) więzania dachu

DREWNO

e) krycie dachu

BLACHA

12. Ilość kondygnacji

2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

10

b) innych pomieszczeń

SKLEP 1

c) piwnic

6

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

KROSNO

15

b) autobusowa

KROSNO

1.5

22. Właściciel i jego adres

M. R. N. – KROSNO

23. Użytkownik i jego adres

M. R. N. – KROSNO

24. Inwestor i jego adres

M. R. N. – KROSNO.

8. Wyposażenie architektoniczne

PODCIEŃ SKLEPIONY KRZYŻOWY-KOL. ROSTKOWANE OBRAMIENIE ŁUKÓW ARKAD.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

MIESZKALNE

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

MIESZKALNE

17. Użytkowanie obecne

MIESZKALNE

18. Nadaje się do użycia na

MIESZKALNE

25. Rejestr zabytku Nr

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

WIEK XIX – AUTOR NIEZNANY.

z wykończeniem starych prętów i fragmentów parteru

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1959

1963

OBIEKT CZĘŚCIOWO ZDEWASTOWANY

OBIEKT W STANIE DOBRYM.


Zamknięty; mury o dolnych partiach zaniesione

10. Udostępnienie

DOGODNE – OBIEKT UŻYTKOWANY

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



WYSOKOŚĆ - 11.50

BUDYNEK SITUOWANY KALENICOWO, W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI RYNKU. DWUKONDYGNIOWY, TRAKTOWY. BOTA BU-
DYNKU ZWARTA. W PARTERZE PODCIEN SKLEPIONY KRZYŻOWO
Kolebkaro. W piwnicach sklepienie kolebkowe.
(Fotofotowiony).

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

XIV. 1963

37. Sprawdził dnia

VII. 63 J. J. J.