

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KAMIENICA MIESZCZAŃSKA RYNEK NR. 18

2. Miejscowość

KROSNO

3. Wiek

XIX

4. Styl

BEZ OZNAK STYL.

5. Kubatura m³

1814.4

6. Powierzchnia w m²

151.2

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

CEGLA

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

CEGLA

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

DREWNO

a) izb mieszkalnych

12

c) lasy

d) wiązania dachu

DREWNO

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

BLACHA

c) piwnic

podpiwnicz.

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

GŁYMS WIELICIAZY OPASKI ORNAMENTY, GŁYMSY PÓDOKIENNE

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

MIESZKALNE

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

MIESZKALNE

17. Użytkowanie obecne

MIESZKALNE

18. Nadaje się do użycia na

MIESZKALNE

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

WIEK XIX - AUTOR NIEZNANY

z wykorzystaniem starożytnych fragmentów piwnic i parteru.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

X.1959

1963

CZĘŚCIOWO ZNISZCZONY

STAN DOBRY

Zamieszany i zniszczenie dolnych

partii murów

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

PZESZÓW

b) powiat

KROSNO

c) gmina

KROSNO

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

KROSNO

1.5

b) autobusowa

KROSNO

1.5

22. Właściciel i jego adres

MRN - KROSNO

23. Użytkownik i jego adres

MRN - KROSNO

24. Inwestor i jego adres

MRN - KROSNO

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny



28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



OBIEKT SYTUOWANY KALENICOWO W
POKUD. — WSCHOD. STRONIE RYNKU
2-KONDYGN. 3-TRAKT. BRYKA BUDYNKU
ZWARTA W PODSTAWIE PROSTOKĄT
W PARTERIE ZACHOWANY PODCIĘN,
SKŁADIONY KRZYŻOZO — KOLEBKOWO.
Podpiwniczony, piwnice przerobione z wysiadczo zachowa-
nymi ślepiami i kolebkowymi.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste	34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

23. XI. 59. W Olsztynie.

37. Sprawdził dnia

VIII. 63 Jadwiga Juracka