

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Krosno

1. Obiekt zabytkowy

KAMIENICA MIESZCZAŃSKA - RYNEK NR. 20

gr II

2. Miejscowość

KROSNO

MIASTO

3. Wiek
XIX
ze słupki fragment.4. Styl
KLASYCZYM
(fasada)5. Kubatura m³ 18366. Powierzchnia w m² 153
a) zabytkowa: b) użytkowa:20. Przynależność administracyjna
a) województwo RZESZOWSKIE
b) powiat KROSNO
c) gmina KROSNO7. Materiał budowlany
Przed zniszczeniem Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

12. Ilość kondygnacji 2

a) ogrody stylowe

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km

a) ściany CEGŁA

b) sklepienia CEGŁA

c) stropy DREWNO

d) więzania dachu DREWNO

e) krycie dachu

BLACHA

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych 5

b) innych pomieszczeń
BIURA
CUKIERNIA 3

c) piwnic podpiwn.

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

a) kolejowa KROSNO 1.5

b) autobusowa KROSNO 1.5

22. Właściciel i jego adres

M.R.N. - KROSNO

8. Wyposażenie architektoniczne
GZYMS WIENCZACH, GZYMSY NADOKIENNE, PODCIEN SKLEPIENIA KRZYŻOWO-KOLEBKOWO

15. Przeznaczenie pierwotne budynku MIESZKALNE

16. Użytkowanie w latach ubiegłych MIESZKALNE

17. Użytkowanie obecne MIESZKALNE

18. Nadaje się do użycia na MIESZKALNE

23. Użytkownik i jego adres

M.R.N. - KROSNO

24. Inwestor i jego adres

M.R.N. - KROSNO

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
WIEK XIX - AUTOR NIEZNAŃz wykorzystaniem historycznych fragmentów
piwnic i parteru. Wątroza przesłane u. x.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.	Zamieszany		
1950	STAN DOBRY		
1963	Zamieszany; dolne partie muru zniszczone		

25. Rejestr zabytku Nr
rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny



28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie
DOGODNE - OBIEKT UŻYTKOWANY

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



OBIEKT SITUOWANY KALENICOWO W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ STRONIE RYNKU, DWUKONDYGNACYJNY, BUDOWANY NA PLANIE PROSTOKĄTA. PODCIEN SKLEPIONY KRZYŻOWO - kolebkowo. Podpierał on pierwotnie filarze murek z ciosuwo zachowane. Sklepienia kolebkowymi.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

X.57. *[Signature]*

37. Sprawdził dnia

VIII.63 *[Signature]*