Nr III

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

tarnobrzeskie

1. Obiekt zabytkowy: KOŚCIÓŁ PARAFIALNY. p.w. Naj. M. Panny.

2. Miejscowość: KRZESZÓW gm. w.m.

3. Wiek: XVII-1727 r.

4. Styl: barok

5. Kubatura m³: ok. 5300 m³

6. Powierzchnia w m²: ok. 520 m²
a) zabytkowa:
b) użytkowa:

7. Materiał budowlany	Przed zniszczeniem	Po odbudowie
a) ściany	drewno	
b) sklepienia	—〃—	
c) stropy	—〃—	
d) wiązania dachu	—〃—	
e) krycie dachu	gont	blacha

11. Ilość budynków: 1.

12. Ilość kondygnacji: 1.

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:
a) izb mieszkalnych: —
b) innych pomieszczeń: 5.
c) piwnic: —

14. Grunty należące do zabytku:	ha
a) ogrody stylowe	—
b) sady i grunty uprawne	—
c) lasy	—
d) wody	—
e) inne beneficjum kośc.	11 ha

20. Przynależność administracyjna
a) województwo: rzeszowskie
b) powiat: leżajski
c) gmina: Krzeszów

21. Stacja	Nazwa stacji	Odległość od stacji w km
a) kolejowa	Ruda Łańcucka	8
b) autobusowa	Kopki	3 km.

22. Właściciel i jego adres: parafia rzymsko-kat.

23. Użytkownik i jego adres: j. w.

24. Inwestor i jego adres:

8. Wyposażenie architektoniczne:
5 ołtarzy późnobarokowych
ambona, Krucyfiks na belce
tęczowej z końca XVIII w.
3 obrazy ol. płt.
Rzeźba gotycka XVI w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy:
XVII w. zbud. XVII w. - 1727 r.;
* 1885 - renowacja, malowanie
1938 - zmiana pokrycia dachu.
1958 - elektryfikacja.

10. Udostępnienie:
za pośrednictwem proboszcza.

* wg opisu 1895 r. przekształcenie

15. Przeznaczenie pierwotne budynku: sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych: —〃—

17. Użytkowanie obecne: —〃—

18. Nadaje się do użycia na: —〃—

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.	stan dobry Deski oszalunku zbutwiałe	50%	
XI.1939 r.	Więźba zniszczona przez pożar w 1944.	5%	
XII.1945 r.	Pokrycie wieży przerdzewiałe	30	

25. Rejestr zabytku Nr ....
rok .... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. ~~Inwentaryzacja pomiarowa~~ Projekt instal. elektrycznej kościoła w Krzeszowie Arch. Konserwatora Wojew.

CWD — Drukarnia W-wa, Bema 60. Zam. nr 349-5162

Z | Y | X | W | V | U | T | S | R | P | O | N | M | L | K | J | I | H | G | F | E | D | C | B | A | Nr



fot. Tw.

wys. 10 m.



usytuowany na wysokim wzgórzu (wg. tradycji wzgórze zamkowe) orientowany, konstrukcji zrębowej przedsionek ryglowy. Na podmurówce z cegły, wewnątrz i zewnątrz tynkowany. Jednonawowy z prezbiterium zamkniętym wielobocznie, z dwiema kaplicami tworzącymi transept, z wieżą umieszczoną od zach. osiowo. Przy prezbiterium kruchta od płd. i zakrystia od płn. Dachy blaszane. Wewnątrz sklepienia pozorne.





32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Kos… w ty… …eczywiste



fot. Tw.



34. Inspekcje
VII. 69 J. Tw.

36. Wypełnił dnia 15 XI 58

37. Sprawdził dnia