

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

Tarnobrzeg

1. Obiekt zabytkowy

KAPLICA

2. Miejscowość

KPRZESZÓW

9 m. w. nr.

3501

3. Wiek

początek w.

4. Styl

5. Kubatura m³ok. 16 m³6. Powierzchnia w m²ok. 520 m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

mazowieckie

b) powiat

tarnobrzegski NISKO

c) gmina

KPRZESZÓW

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

—

c) stropy

cegła

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

gont.

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

1

b) innych pomieszczeń

—

c) piwnic

—

a) ogrody stylowe

—

b) sady i grunty uprawne

—

c) lasy

—

d) wody

—

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Serwajsk

b) autobusowa

Kopli

3

22. Właściciel i jego adres

przebieg myśliwsko-hol

8. Wyposażenie architektoniczne

2 półkolumny
polichromienie wnętrza
3 obrazy XIX w. pt/olej.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kultowe

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— " —

17. Użytkowanie obecne

— " —

18. Nadaje się do użycia na

— " —

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

brak danych

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

Pokoje do celów (gont zignity)

80

XI.1939 r.

Ubytek dachu

20

XII.1945 r.

Danni spichlerze

10

Obiekt zniszczony

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

bezpłatnie

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Wykonawca u stóp wprostego muru
miejscowego. Zwrócić uwagę na wielo-
długość z cegły, tynkowania, białe-
rka nacie podłogowy z masy wyciętej
użyte drewno potłuszczone.
Kształt kątów ściętych gontowym. Wzniesie-
nie proste, strop
płaski.
Ścianki wewnętrzne
pokręte poli-
chromu lu-
dług.



skich

szczególnienie prac

Koszt
tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

VII. 69. J.Tw.

35.



tot. Tw

36. Wypełnił dnia

15 XI. 1958 mgr J. Tw
imi. 26. M. Tw

37. Sprawdził dnia