

KRAJOWY OSRODEK BADAN
I DOKUMENTACJI ZABYTEKOW
W WARSZAWIE

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTEKOW
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

WOJEWODZKI
URZAD OCHRONY ZABYTEKOW
z siedziba w Przemyśle
ul. Jagiellonska 29
tel./fax 678-61-78 lub 678-89-44
e-mail: OCHRONA@PRZEMYSL.NIP
NIP 798-20-71-175

A B C D E F G H I J K L L M N O P R S T U V W X Y Z NR

3528

1. Obiekt

KAPLICZKA PRZYDROZNA



2. Czas powstania

ok. 1794 r.

3. Miejscowosc

BABICE

11. Zdjecia rzut przekroj sytuacja orientacja



4. Adres

Babice

nr hipoteczny

5. Przynaleznosc administracyjna

województwo **podkarpackie**

pow. **PRZEMYSKI**

gmina **Krzywcza**

6. Poprzednie nazwy miejscowosci

7. Przynaleznosc administracyjna 1.VI.1975 r.

województwo **rzeszowskie**

powiat **Przemyśl**

8. Wlasciciel i jego adres

Parafia Rzymskokatolicka w Babicach
37-754 Babice

9. Uzytkownik i jego adres

j. w.

10. Rejestr zabytkow

Nr **A - 884**

data **21. 05. 1998 r.**

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Kapliczka przydrożna dedykowana św. Krzysztofowi (patronowi podróżnych) w Babicach należy do najstarszych i najlepiej zachowanych w regionie. Według tradycji wzniesiona została w 1794 roku, w roku ukończenia budowy tutejszego kościoła parafialnego, co zdaje się potwierdzać analiza stylistyczna obiektu. Gruntownie odnowiona w 1998 roku, staraniem Leopolda Płowieckiego, do chwili obecnej zachowała swój pierwotny wygląd i charakter.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyposażenie instalacje)

Kapliczka położona we wsch. części wsi, przy drodze z Przemyśla do Domaradza, na skraju wysokiej skarpy nadsańskiej. Frontem zwrócona na pn. (ku drodze). Otoczona niskim ogrodzeniem z drewnianych sztachet. W bezpośrednim sąsiedztwie kapliczki, od strony Sanu cztery wiekowe lipy.

Materiał i konstrukcja – kapliczka murowana z kamienia, o ścianach gładko tynkowanych, bielonych wapnem. Dwukondygnacyjna, o podstawie kwadratu. Dolna kondygnacja w formie wysokiego, masywnego cokołu, z prostokątną wnęką od frontu. Górna kondygnacja ażurowa, wsparta na dwóch niskich kolumnach oraz ścianie z dwoma półkolumnami, przesklepiona żaglasto. Nakryta niskim czterospadowym dachem namiotowym z szerokim okapem, poszytym gontami, z osadzonym na wierzchołku kowalskim krzyżem.

Rzut – kapliczka dwukondygnacyjna, na rzucie prostokąta z płytką wnęką na osi elewacji pn.

Bryła i elewacje – kapliczka jednobryłowa, dwukondygnacyjna, o podstawie kwadratu na niskim cokole. Dolna kondygnacja w formie wysokiego, masywnego cokołu, z prostokątną wnęką od frontu, u zwieńczenia której wąska, prosta opaska, obiegająca elewacje. Górna kondygnacja ażurowa, wsparta na dwóch niskich kolumnach ze zdwojonymi pierścieniami w zwieńczeniu oraz ścianie z dwoma półkolumnami, formą odpowiadającymi kolumnom u frontu, zwieńczona wydatnym profilowanym gzymsem podokapowym. Pomiedzy kolumnami i półkolumnami odcinkowo sklepione arkadki. Nakryta niskim czterospadowym dachem namiotowym z szerokim okapem.

Wyposażenie – w górnej kondygnacji współczesna figura św. Krzysztofa; w płycinie reprodukcja obrazu Matki Bożej Śnieżnej. Na sklepieniu w górnej kondygnacji malowidło z przedstawieniem Trójcy Świętej, o charakterze barokowym.

Instalacje – brak.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
ok. 20 m ³	ok. 3,20 m ²	sakralne	sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Kapliczka gruntownie odnowiona w 1998 roku staraniem Leopolda Płowieckiego. Prace objęły odnowienie elewacji, wymianę gontowego pokrycia dachu oraz uporządkowanie otoczenia.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
		Ogólny stan zachowania kapliczki określić można jako bardzo dobry.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

- T. Chrzanowski, M. Kornecki, J. Samek, Katalog zabytków sztuki w Polsce, woj. rzeszowskie, Pow. Przemyski, mpis 1955, s. 4.

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst mgr inż. Andrzej Sowa październik 2007 r. *A. SOWA*
Imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki mgr inż. Andrzej Sowa październik 2007 r. *A. SOWA*
Imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. mgr inż. Andrzej Sowa październik 2007 r. *A. SOWA*
Imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów u autora

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego.

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

1 wkładka

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
BABICE	KAPLICZKA PRZYDROŻNA	Plan sytuacyjny i 5 zdjęć: 1. Elewacja frontowa, pn.; 2. Widok od pn.-zach.; 3. Elewacja pd.; 4. Widok od pn-wsch.; 5. Elewacja wsch.;



Wkładkę założył: mgr inż. Andrzej Sowa październik 2007 r. *A. Sowa*
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: u autora

3



4



5

