

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE  
KROŚNIENSKIE

1. Obiekt zabytkowy

KAPLICZKA PRZYDROŻNA

2. Miejscowość

TYRAWA SOLNA

4644

m. Sanok

3. Wiek

XIX

4. Styl

klasykizm

5. Kubatura m<sup>3</sup>

2,2

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

1.

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał  
budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Polska

b) powiat

Sanok

c) gmina

SANOK

Sanok

a) ściany

kamień

b) sklepienia

- "

c) stropy

-

d) wiązania  
dachu

-

e) krycie dachu

-

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza  
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) innych pomieszczeń

d) wody

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość  
od stacji  
w km

a) kolejowa

Sanok

15

b) autobusowa

Lwysobid

2

22. Właściciel i jego adres

Gromadzka Rada Narodowa

8. Wyposażenie architektoniczne

Figura św. Jana, drewniana,  
polichromowana, w. XIX.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kapliczka

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- "

17. Użytkowanie obecne

- "

18. Nadaje się do użycia na

- "

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

J. p. XIX w. m. kodzona  
(wznowienie) 1944 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia  
%Odbudowa  
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

1961 r.

Stan: Zamknięta. Brak dachu.

23. Użytkownik i jego adres

Mienhaicy wsi

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa


10. Udostępnienie

bezpłatnie



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Typowa Solna Kapliczka



skala 1:50  
h = 2,2

N

stodół

☉ ☐ ☉

Do Senu 300m →

o  
Lign.  
Policzn

po lewej stronie drogi do Sam.  
udynacji. Zbudowana z kamie-  
nielowa, na planie kwadratu.  
od frontu płaskoła prostokąt-  
nowy nadmieniony, sklepienie  
kolejny na uspada na  
ie pozostałe wtopione w ścianę  
tego n. XIX, drewniana,

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje


36. Wypełnił dnia VIII. Gr. Młodziński

37. Sprawdził dnia VII 1963

Wetmarius





### 32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible]

### 34. Inspekcje

37. Sprawdził dnia *III 1963*

*Arctostaphylos*

