

Nr

IV

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Dzwonnica cerkiewna

2. Miejscowość

KROŚNIEWIKI

Krepedz

Kozpedz

3. Wiek

XIX

4. Styl

5. Kubatura m³

230

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 36 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Krepa

b) powiat

10. Szwed / Biesaczady

c) gmina

Szwed

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

Drewno

12. Ilość kondygnacji

3

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

c) stropy

Drewno

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

d) więzania dachu

Drewno

b) innych pomieszczeń

—

d) wody

—

e) krycie dachu

Błechy

c) piwnic

—

e) inne cmentarz

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Krepedz

2

b) autobusowa

—

—

22. Właściciel i jego adres

G. K. N.

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Kult

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

Kult

17. Użytkowanie obecne

mieszynowe

18. Nadaje się do użycia na

Kult.

23. Użytkownik i jego adres

Opuszczone

24. Inwestor i jego adres

—

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Wykonane cerkwi z
I p. XIX w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

XII.1945 r. Zniszczone podwaliny -

60

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

Zobowiązanie

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Drzewnice na murze kwadratowym
o ściętych narożnikach. Konstrukcja
stropowej, nakładowa, 3 kondygnacje
przedzielone deskami ak-
sionowymi. Stosunek, mur
przebiega kwadratowymi
narożnikami, mur kwadratowy. Dach
młotowy ścięty w kształcie
wielokąta - kryty blachą. Dach
krzywy.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 13.11.58

Starych

37. Sprawdził dnia

14.11.58

21.11.58

Starych