

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

1. Obiekt zabytkowy

Zagroda jednobudynkowa nr 13.

SPALONA

1961

2. Miejscowość

ZATUZ

gm. Sanok

4625

3. Wiek

ok. 1905.

4. Styl

bud. holowe

5. Kubatura m³

567

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 114

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Przemyśl

b) powiat

Sanok

c) gmina

Zatuz

SANOK

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

Drewno

b) sklepienia

c) stropy

Drewno

d) więzania dachu

-

e) krycie dachu

stone gont

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

3

b) innych pomieszczeń

4

c) piwnic

-

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

1,5

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

-

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Zagroda

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

-

17. Użytkowanie obecne

-

18. Nadaje się do użycia na

-

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

dbudowa %

VIII. 1939 r.

stan domu

stan zachowania zły

XI. 1939 r.

spuchnięte podwaliny i ściany

60

XII. 1945 r.

pniegrzka, częściowo uszkodzona

50

wieża, zniszczone połacie dachu.

70

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Zatuz

b) autobusowa

Zatuz

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

f. w.

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

Użytkownika.

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

11250



Zbud. ok. 1905 r. Przerobiona we wnętrzu. Kalkinowa. Drewniana. Konstrukcji zrębowej o ogólnym na jaskółczy ogon z ostatkami. (Wnętrze) Wewnętrzne przepiętne wpięci mieszkalnej wychodzą przedlicz szan domu. ostalnymi belkami, z których dolna podcienie jest schodkowe. Ściany wyłożone gliną i pobielone. Na rzucie prostokąta, przy wpięciu mieszkalnej wozownia kamienna przybud. Na osi szlaku frontowej szewka wpięka podcieniowa za którym stajnia. Z podcienia wejście do sieni, za którą jest komora. Za izbą altan, w nich strony belkowe. Piec chlebowy w izbie z kąpą oraz z kuchnią, w altanie grzejnik. Kłepiska. Pomieszczenia gospodarcze: borko i szopa w układzie jednokształtnym. Dach dwuspadowy, o okapach frontowym i tylnym wspartych na kłokach i nębitych do nich nakładkach. Szeroki frontowy zrębowany pionowo z bocznym okapem. Pokrycie dachu i okapy gontowe.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 1959

St. Rybicki

37. Sprawdził dnia

21. XII. 58 P. Wawer

