

1. Obiekt

DZWONNICA przy cerkwi

2. Czas powstania


1889 r.

3. Miejscowość

S Z C Z A W N E

3062

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

nr. hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo **krośnieńskie**
gmina **Komańcza**

pow. **SANOK**

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo **rzeszowskie**
powiat **Bieszczady**

8. Właściciel i jego adres

9. Użytkownik i jego adres

parafia prawosławna Morochów

10. Rejestr zabytków

Nr **A-78** data **31.01.1985**

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Wzniesiona przez cieśń Hosjana z Płomiej
~ 1889r.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Dzwonnica wieżowa. Położona od strony zachodniej na osi cerkwi, na wysokim stoku wzgórza, sztucznie wyrównanym, dzięki czemu dzwonnica podwyższona. Drewniana, konstrukcji słupowej. Podmurówka wzmocniona cementem, od str. płn.zach. stok góry wastrzymany murem. Dach i zwieńczenie kryte blachą. Bryła na planie kwadratu, trójkondygnacyjowa. Ściany lekko zwężające się ku górze, pionowo deskowane i listwowanie; kondygnacje oddzielone gzymsami ze skośnych desek. z wąskimi daszkami pulpituowymi. Dach brogowy z hełmem cebulastym, ślepą latarnią i krzyżem łacińskim. W kondygnacji dolnej od strony cerkwi prostokątny otwór wejściowy. W obu kondygnacjach górnych, z wyjątkiem ściany północnej - duże otwory wentylacyjne prostokątne.

14. Kubatura 215 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 27 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne dzwonnica	17. Użytkowanie obecne dzwonnica - magazyn
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Zadowolający.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

3 zdjęcia

25. Wypełnił

2. SZANTER IX 78

26. Sprawdził