

Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

PODKARPACKIE

1. Obiekt zabytkowy

DZWONNICA CERKIEWNA

2. Miejscowość KROŚNIENSKIE

WISŁOK WIELKI
KOMANÓRA

3. Wiek XIX

4. Styl neoklasycystyczny

5. Kubatura m³ 3506. Powierzchnia w m² 35
a) zabytkowa: b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

cegła + kamień

12. Ilość kondygnacji 2

a) ogrody stylowe

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

b) sklepienia

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) kolejowa

KOMANÓRA

12

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) autobusowa

JAWLISKA

20.

d) wiązania dachu

- u -

b) innych pomieszczeń 2

d) wody

22. Właściciel i jego adres

Słub Państwa

e) krycie dachu

blacha

c) piwnic

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku DZWONNICA - BRAMA

23. Użytkownik i jego adres

Pareha rym. - kat. komuniści.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

BRAMA.

24. Inwestor i jego adres

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
wzmianka zupełnie współ-
czesnie cerkwi z l. poł. XIX w.
Nadbudowane 1902 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.			
VIII.63	ZANIEDBANA		

25. Rejestr zabytku Nr 326
rok 24.11.1984
miejsce przechowywania

10. Udostępnienie

Ogólnie dostępne

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



PLAN 1:200

SYTUACJA

patr. cerkiew

W=10



Wystrawiana na branicę wpisaną cokolennego
w linii muru cmentarna przed foresty cerkwi.
Murek nie uwadze, dwukonarygnajowa ne-
lityta dachem namiotowym z kalwaryjskim
zniczem i wieżyczkami. W korytarzu
dolnej orobrobrzei furaami zablowym i cefie
puetlet bramny ze schodami. Głone korytarze
cja o pectriate ramowa - lizerawym z po-
mierzeniem nie dwojmy i dwiżym istwora-
mi przewozy.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia VIII. 1963

SBGatubet Ahetm

37. Sprawdził dnia