

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

KROŚNIENSKIE

1. Obiekt zabytkowy

KAPLICZKA PPZYDROŻNA

ul. Jagiellońska

2. Miejscowość

SANOK

4642

3. Wiek

XIX

4. Styl

besztyłowa

5. Kubatura m<sup>3</sup>

618

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

1,7

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień

b) sklepienia

- II -

c) stropy

-

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

blacha

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

-

c) piwnic

-

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

Przemyśl

Sanok

Sanok

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

4/m

b) autobusowa

4/m

22. Właściciel i jego adres

Miejka Rada Narodowa

23. Użytkownik i jego adres

Miejka Rada Narodowa

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

Krematorium. M. B.  
i. kryjaka ok. pot.  
XIX w. ok. XX w.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kapliczka

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- II -

17. Użytkowanie obecne

- II -

18. Nadaje się do użycia na

- II -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

ok. pot. XIX w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1961


Stan: dobry

10. Udostępnienie


bezpłatnie



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografie



Sanok Kapliczka



Wykonana na miejscu, które tworzy cofnięta ściana domu, ogrodzona niskim, żelaznym płotkiem. Typu słupowego. Skonkretniona z kamienia, kolumnowana, na planie kwadratu, dwukondygnacyjna. W dolnej kondygnacji w ścianie płd. (frontowej) ostrołukowy otwór z wnętrzem sklepieniem ostrołukowym z nową figurą. Kondygnacje oddzielone są gzymsem. W górnej kondygnacji trzy ostrołukowe okienka, wnętrza sklepienia kolebkowe, zewnętrzny karyfilis masy u. XX. W połowie wysokości górnej kondygnacji narożnik opierający się o płaski gzyms. Góra ściany kapliczki obiega profilowany gzyms. Dach namiotowy, blachany z żelaznym krzyżem.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia VIII. 61. M. Białadach

37. Sprawdził dnia

7.63  
Ciechanowski



## 32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia VIII. Głr. M. Białadziak

37. Sprawdził dnia

7.63  
Białadziak

Wykonana na miejscu, której brzoza cofnięta ściana domu, ogrodzona niskim, żelaznym płotkiem. Typu słupowego. Skonstruowana z kamienia, wyłożona, na planie kwadratu, dwukondygnacyjna. W dolnej kondygnacji w ścianie płd. (frontowej) otworzony otwór z niskim sklepieniem ostrołukowym z niszową figurą. Kondygnacje oddzielone są gzymsem. W górnej kondygnacji trzy ostrołukowe okienka, wąskie sklepienia kolebkowe, również karyfilas nory v. XX. W połowie wysokości górnej kondygnacji ustawiony opieszły z płaskim gzymsem. Góra ściany kapliczki obiega profilowany gzyms. Dach namiotowy, blaskany z żelaznym kryciem.