

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

PODKARPACKIE

1. Obiekt zabytkowy

Cerkiew fil. pw. Zmartwychstania Pańskiego

2. Miejscowość

gm. OLSZANICA  
Twierzyń / 3 gburcino /

3. Wiek

XVIII (2)

4. Styl

schyłkowe zabytkowe

5. Kubatura m<sup>3</sup>6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

OLSZANICA  
belsko  
Uherce Wisniczkie

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

nie ma

b) sklepienia

kamień

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

nie ma

c) stropy

nie ma

a) izb mieszkalnych

nie ma

c) lasy

nie ma

d) więzania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

4

d) wody

nie ma

e) krycie dachu

blachy

c) piwnic

nie ma

e) inne

nie ma

8. Wyposażenie architektoniczne

skromne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

cerkiew gr.-kat

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

cerkiew

17. Użytkowanie obecne

muryzacja

18. Nadaje się do użycia na:

cele kultowe

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Był mój wami swiną Kościem w XVIII.  
1936 odbudowa

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-  
czenia  
o/oodbu-  
dowa  
o/o

VIII. 1939 r.

nie ma

XI. 1939 r.

nie ma

XII. 1945 r.

nie ma

1955

stan zachowania: dobry

10. Udostępnienie

ograniczone

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Uherce

ok 17

b) autobusowa

Uherce

ok 17

22. Właściciel i jego adres

Władysław Kosiński

23. Użytkownik i jego adres

Spółdzielnia Produkcyjna w Twierzyń

24. Inwestor i jego adres:

nie ma

25. Rejestr zabytku nr

349

rok 27.11.1935

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

nie ma

27. Numer hipoteczny

nie ma

28. Akta

nie ma

29. Fotografie

nie ma

30. Inwentaryzacja pomiarowa

nie ma



Z

X

W

V

U

T

S

R

P

O

N

M

L

K

I

H

G

F

E

D

C

B

A

Nr

## 31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Opis: Kościół we wsi, w górnym, nad Sanem. Cmentarz  
 otoczony kamiennym murkiem.  
 Cmentarzowa. Murowa, stylizowana. Trójłukowa: niewielki  
 prezbiterium zamknięte absydą, sześć prostokątnych naw,  
 bazy babinie. Przy wejściu od zach. przedsionek  
 konstrukcji stropowej, oszalowany deskami. Wewnątrz  
 sklepienie kolebkowe. Dachy łukowe blaszane, dwuspadowe  
 nad nawą sygnaturką. Otoczenie ciekawe zamknięte  
 tutejszym płotem.

## 32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste


## 34. Inspekcje

## 35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia sierpień 1955

Boylewski Józef

37. Sprawdził dnia