

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

PRZEMYSKI

1. Obiekt zabytkowy

KAPLICA

2. Miejscowość

ZAPAJÓWKA

aw. Ławice

3. Wiek

XIX

4. Styl

eklektyczny

5. Kubatura m³

3

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 1,5 b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

-

c) stropy

-

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

0

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

0

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

obce

0,1

8. Wyposażenie architektoniczne

Wewnątrz drewn., budowy kerucyfiko roboty mójko-nego neoklasyczne karkine gzymsowe.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kultowe

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- " -

17. Użytkowanie obecne

- " -

18. Nadaje się do użycia na

100% obecnie.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.	Stan obelony		
XI.1939 r.	- " - - -		
XII.1945 r.	- " - - -		
III 1961	Zamieszkanie. Brak okien, odgrzybli ścian.	20	0

10. Udostępnienie

Czworobok

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

pomorskie

b) powiat

pomorski

c) gmina

romantyczne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Lwówek

5

b) autobusowa

Ławice

2

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

m.

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Położone na wsi, przy drodze prowadzącej do gospodarki Żurawinki-Zarzeczce, w otoczeniu drzew i krzewów. Budowane z cegły, tynkowane, dach pokryty blachą. Ciepłota -

niemy 23 stron płycinami, w II kondygnacji prostokątne wnęki w otworach nad oknami. Wokół budynku -

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 15 IX 1961
Inga Janeta

37. Sprawdził dnia