

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

KROŚNIEŃSKIE

1. Obiekt zabytkowy

756/4

D.CHATA kurna nr 657

nie ma w spisie MBL

2. Miejscowość

SANOK 4722
KORCZYNA3. Wiek
XVIII4. Styl
bud.ludowe5. Kubatura m³ 7556. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: b) użytkowa: 189

20. Przynależność administracyjna

a) województwo ~~podkarpackie~~ ~~podkarpackie~~
b) powiat ~~podkarpacki~~ ~~podkarpacki~~
c) gmina ~~podkarpacka~~ ~~podkarpacka~~
krośnieński
korczyna7. Materiał
budowlany

Przed zniszczeniem Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

drewno i kamień

12. Ilość kondygnacji 1

a) ogrody stylowe

-

b) sklepienia

kamień

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych 2

c) lasy

-

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń 6

d) wody

-

e) krycie dachu

słoma

c) piwnic 1

e) inne

-

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku mieszkalne i gospodarcze

23. Użytkownik i jego adres

Sklepienie kolebkowe w piwnicy
Piec z kapą oraz grzejnik
Zachowany stary warsztat tkacki

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

"

"

18. Nadaje się do użycia na

"

"

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

25. Rejestr zabytku Nr.....
rok..... miejsce przechowywaniaWzniesiona jako kurna 1790.
W XIX/XX rozbudowana o boisko
i szope. Komin postawiony ok.
1914. Wielokrotne przeróbki
i remonty.

Data

O P I S

Zniszczenia
% Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1963

Zaniedbana
Zaniedbana: ściany powyginane
i wychylone z pionu, lekko snróż-
niale. Zniszczone pokrycie dachu.

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

bezpośrednie

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



KORCZYNA

chata Nr 657

1:250

h = 40

CHATA wzniesiona jako kurna, do drogi ustawiona kalenicą. Zbudowana z jodłowych belek, na zrąb, zwęgłowana na obłap z wydatnymi ostatekami, obróbnymi toporem. Ściany pobielone. Na planie silnie wydłużonego prostokąta, z piwnicą /pod komorą/ z bloków kamiennych, sklepioną kolebkowo. Sien szeroka, przelotowa, przesunięta nieznacznie na lewo od osi. Na lewo od sieni izba z wąską komorą w tyle oraz pokój, na prawo stajnia z komorą w tyle oraz dobudowane boisko i szopa. Izba i pokój nakryte powaliami ze szfrazowanym tragarzem; na tragarzu w pokoju wycięta rozeta oraz rok budowy 1790. Izba i pokój oświetlone niewielkimi okienkami/40x60/sześciopolowymi. W izbie piec z kapą, połączony z częścią ogrzewczą znajdującą się w pokoju. W pomieszczeniach mieszkalnych i gospodarczych klepiska. Komory ciemne, nieoświetlone. W wejściu do sieni i boiska drzwi jednoskrzydłowe, kołkowane, z kutymi klamkami. Dach wysoki, czterospadowy o okapach na krokwiach z podpórkami i nakładkami. Strzecha z koźliną w kalenicy.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł



35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

VIII.1963 Jadwiga Jurczak

37. Sprawdził dnia