

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

1. Obiekt zabytkowy

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO /KARTA 3

MUR OBRONNY I OGRÓDZENIE KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

2. Miejscowość

LEŻAJSK

MIASTO

3906

3. Wiek

XVII i XVIII w

4. Styl

barok

5. Kubatura m³

-

6. Powierzchnia w m²

-

1. obwodu ok 140+90 mb

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

-

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

-

c) stropy

-

d) więzania dachu

-

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

-

a) ogrody stylowe

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

a) izb mieszkalnych

-

c) lasy

-

b) innych pomieszczeń

-

d) wody

-

c) piwnice

-

e) inne

-

8. Wyposażenie architektoniczne Sterczyny ceramiczne, dachówka glazurowana.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mur obronny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

ogrodzenie

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. Nadaje się do użycia na

j.w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

nie zniszczone

XI.1939 r.

j.w.

XII.1945 r.

j.w.

X 1969

Zaniedbane.

20. Przynależność administracyjna

a) województwo rzeszowskie

b) powiat

w.m. LEZAJSK

c) gmina

miasto

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

w.m.

b) autobusowa

w.m.

22. Właściciel i jego adres

Parafia rzym.kat.w Leżajsku.

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

A-72

rok 20.06.2003

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
Wzniesiony w XVII.w. w miejscu wcześniejszych wałów ziemnych, zapewne z inicjatywy Feliksa Skaryszewskiego, prepozyta leżajskiego. Ogr. od strony zach. miasta wzniesione w XVIII w.

10. Udostępnienie

bez utrudnień

Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A black and white photograph of a stone wall with a row of small, square openings, situated on a grassy hillside. Large trees are visible behind the wall, and a building is partially visible on the right. The foreground shows a sandy area.



37. Sprawdził dnia

Z Y X W V U T S R P

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Otocza Kościół paraf., w Leżajsku. Posiada narys nieregularnego wieloboku, przy czym pd.-zach. i pn.-część ogrodzenia jest dawnym murem obronnym. Jest to pozostałość narożnego układu kleszczowego XVII-wiecznych fortyfikacji miejskich, przy czym pd.-zach. partia muru stanowiła element obronny bramy miejskiej. Od strony miasta cmentarz przykościelny oddzielony jest nowszym murem ogrodzeniowym przerwany brankami prowadzącymi na ulicę i do plebanii. W narożniku pd.-zach. na styku muru obronnego i ogrodzenia stoi wieża-dzwonnica. Mur obronny stanowi jednocześnie mur oporowy murowany z cegły, na zaprawie wapiennej, otynkowany. W dolnej części od zewnątrz zeskarpowany. Korona nakryta dwuspadowo dachówką. Od wnętrza mur rozczłonkowany szeregiem arkad przysściennych, niesionych przez przysadiste filary. Łęki arkad półkoliste, czasem paraboliczne. W arkadach strzelnice sklepione odcinkowo, dwustronnie rozglifione. Część strzelnic zamurowana. W zachodnim narożniku furta prowadząca niegdyś ku bramie miejskiej. W narożniku pn. mur wzmocniony przez pogrubienie. Ogrodzenie od strony miasta stanowi mur ceglany podzielony na przesłania słupami czworobocznymi: zwieńczonymi gzymsem profilowanym; nakrytymi namiotowo glazurowaną dachówką, karpiówką. Słupy zakończone ceramicznymi, glazurowanymi sterczynami. Do miasta prowadzi brama z dwoma furtami po bokach, w formie trzech arkad. Łęki bramy-półkoliste, furt-odcinkowe.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
		



36. Wypełnił dnia

6.X. 1969

Henryk K...

37. Sprawdził dnia