

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

KROŚNIENSKIE

1. Obiekt zabytkowy

456/16

KUŹNIA DREW. PRZY ZAGRODZIE NR. 20

MBL Sanok

2. Miejscowość

WYŻNE SANOK 431

3. Wiek

koniec XIX

4. Styl

budowl. ludowe

5. Kubatura m³

64,8

6. Powierzchnia w m² 28,3 m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

KROŚNIENSKIE

a) województwo

PRZESTOLICE

b) powiat

STĘŻYŃSKI

c) gmina

GOM. WUDEG.

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

drewno

b) sklepienia

—

c) stropy

drewno

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

drewno

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

—

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

SANOK

5

b) autobusowa

WYŻNE J.V.

w/m.

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

zachowane pierwotne urządzenie ogólnie, miedzi i kowadło.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kuchnia

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

kuchnia do 1960 r.

17. Użytkowanie obecne

nieużytkowane

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

wg relacji właścicieli (staruszków) którzy wybudowali ok. r. 1880
Walenty Pokryjka

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.


XII.1945 r.

VIII.1963

Zaniedbany. Drewno ścian i dach. Zniszczone podłogi i strop. Dach uszkodzony, niecałkowicie pokryty. Rozkurzenie i powłoki. Brak podłogi i stropu podłogi.

10. Udostępnienie

klucze i wpisy - ażeby



E D C B A Nr					
Opis prac					Koszt tys. zł

planowany jest z oszalowaniem i rypianiem w miejscu przedniej. Na drewnianym podłożu. Pokryta obranicami. Na planie prostokąta z podzieleniem wpartym na 1 stopie (pierwotnie na 2). Pokryta dachem czterospadowym z kolenicą północ - południe. Konstrukcja więźby dachowej; krokwie wparte bezpośrednio na płotki. Strop z okrągłym rzeźbi wypełniany deskami. Połki wchowane pierwotny piec, miedzi i koładowo.

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne Do r. 1960 wzniesiona na kurinie przez męską obecny wójciechowski.

36. Wypełnił dnia 18. VIII. 1967.
Jędrzejewski

37. Sprawdził dnia



bieg prac konserwatorskich

Wyszczególnienie prac

K o s z t
tys. zł

Użytkowane po melodniej stronie nowy z Bobi-
ay do Niebyle. Frontem zwrócone na połud-
nie. Z drewna, konstrukcji zrębowej, zwięźdowane
na jaskółczy ogon z ostatkami i rypianiem w usci-
pnie. Na drewnianej podwalinie. Pokryta dra-
wicami. Na planie prostokąta z podzieleniem
wpartym na 1 stropie (pierwotnie na 2)
Pokryta dachem czterospadowym z kolenicą
południe - południe. Konstrukcja więźbowa dołu
i stowa; krokwie wparte bezpośrednio na płatki.
Strop z okrągłym rindzi wypełniany deskami. Po-
łepa. Wchodzący pierwotny piec, miedzi i ko-
wadło.

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne Do r. 1960 używane
na kurinie przez męską obec-
ny wstąpił zalki.

36. Wypełnił dnia 18. VIII. 1967.

Jędrzejewski

37. Sprawdził dnia